GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 53207

366-0416-19-WIRD/N12

Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Art: Sonderrad 7 J X 17 H2

Typ: TTRY

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53207 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Kombination unterschiedlicher Radausführungen dieses Radtyps TTRY ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den Verwendungsbereichen bzgl. der Rad-./Reifenkombinationen zu beachten.
Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch-kreis in mm / -zahl	Mitten-loch in mm	Ein-preß-tiefe in mm	zul. Rad-last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
TTRY6BA35VC571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BA35VD571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BA35VN571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BA35VO571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BA35VS571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BA45VC571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BA45VD571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BA45VN571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BA45VO571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BA45VS571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BP35VC571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BP35VD571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BP35VN571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BP35VO571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BP35VS571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6BP45VC571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BP45VD571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BP45VN571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BP45VO571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6BP45VS571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6SA35VC571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY6SA35VD571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6SA35VN571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6SA35VO571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6SA35VS571	PCD100 ET35	ohne	100/5	57,1	35	730	2288	05/20
TTRY6SA45VC571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6SA45VD571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6SA45VN571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6SA45VO571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY6SA45VS571	PCD100 ET45	ohne	100/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRYHBA48C601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48D601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48N601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48O601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48S601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48C601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48D601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48N601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48O601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48S601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48C601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48D601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48N601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48O601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48S601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48C634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48D634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48N634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48O634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48S634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48C634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48D634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48N634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48O634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48S634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48C634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48D634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48N634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48O634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48S634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48C651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48D651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48N651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48O651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBA48S651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48C651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48D651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48N651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48O651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHBP48S651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48C651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRYHSA48D651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48N651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48O651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRYHSA48S651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BA38C651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38D651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38N651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38O651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38S651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38C651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38D651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38N651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38O651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38S651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38C651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38D651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38N651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38O651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38S651	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38C571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38D571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38N571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38O571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38S571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BA39EC571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8BA39ED571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8BA39EN571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8BA39EO571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8BA40EC571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BA40ED571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BA40EN571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BA40EO571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BA40ES571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BA45EC571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BA45ED571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BA45EN571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BA45EO571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BA45ES571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BA46EC571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BA46ED571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BA46EN571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BA46EO571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BA46ES571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BA48C571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BA48D571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BA48N571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BA48O571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BA48S571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BA49EC571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BA49ED571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY8BA49EN571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BA49EO571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BA49ES571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BP38C571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38D571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38N571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38O571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38S571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8BP39EC571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8BP39ED571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8BP39EN571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8BP39EO571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8BP40EC571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BP40ED571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BP40EN571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BP40EO571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BP40ES571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8BP45EC571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BP45ED571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BP45EN571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BP45EO571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BP45ES571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8BP46EC571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BP46ED571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BP46EN571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BP46EO571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BP46ES571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8BP48C571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BP48D571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BP48N571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BP48O571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BP48S571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8BP49EC571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BP49ED571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BP49EN571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BP49EO571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BP49ES571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8SA38C571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38D571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38N571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38O571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38S571	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	38	730	2288	05/20
TTRY8SA39EC571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8SA39ED571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8SA39EN571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8SA39EO571	PCD112 ET39	ohne	112/5	57,1	39	730	2288	06/24
TTRY8SA40EC571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8SA40ED571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8SA40EN571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8SA40EO571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY8SA40ES571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	730	2288	05/20
TTRY8SA45EC571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8SA45ED571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8SA45EN571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8SA45EO571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8SA45ES571	PCD112 ET45	ohne	112/5	57,1	45	730	2288	05/20
TTRY8SA46EC571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8SA46ED571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8SA46EN571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8SA46EO571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8SA46ES571	PCD112 ET46	ohne	112/5	57,1	46	730	2288	05/20
TTRY8SA48C571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8SA48D571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8SA48N571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8SA48O571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8SA48S571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	730	2288	05/20
TTRY8SA49EC571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8SA49ED571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8SA49EN571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8SA49EO571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8SA49ES571	PCD112 ET49	ohne	112/5	57,1	49	730	2288	05/20
TTRY8BA34EC666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BA34ED666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BA34EN666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BA34EO666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BA34ES666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BA38C666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38D666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38N666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38O666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BA38S666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BA41EC666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8BA41ED666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8BA41EN666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8BA41EO666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8BA42EC666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BA42ED666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BA42EN666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BA42EO666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BA42ES666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BA47EC666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BA47ED666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BA47EN666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BA47EO666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BA47ES666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BA48C666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8BA48D666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8BA48N666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8BA48O666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8BA48S666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY8BP34EC666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BP34ED666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BP34EN666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BP34EO666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BP34ES666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8BP38C666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38D666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38N666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38O666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BP38S666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8BP41EC666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8BP41ED666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8BP41EN666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8BP41EO666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8BP42EC666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BP42ED666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BP42EN666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BP42EO666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BP42ES666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8BP47EC666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BP47ED666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BP47EN666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BP47EO666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BP47ES666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8BP48C666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8BP48D666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8BP48N666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8BP48O666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8BP48S666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8SA34EC666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8SA34ED666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8SA34EN666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8SA34EO666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8SA34ES666	PCD112 ET34	ohne	112/5	66,6	34	730	2288	05/20
TTRY8SA38C666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38D666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38N666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38O666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8SA38S666	PCD112 ET38	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	38	730	2288	05/20
TTRY8SA41EC666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8SA41ED666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8SA41EN666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8SA41EO666	PCD112 ET41	ohne	112/5	66,6	41	730	2288	11/22
TTRY8SA42EC666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8SA42ED666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8SA42EN666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8SA42EO666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8SA42ES666	PCD112 ET42	ohne	112/5	66,6	42	730	2288	05/20
TTRY8SA47EC666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8SA47ED666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY8SA47EN666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8SA47EO666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8SA47ES666	PCD112 ET47	ohne	112/5	66,6	47	730	2288	05/20
TTRY8SA48C666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8SA48D666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8SA48N666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8SA48O666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY8SA48S666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BA40C561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40D561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40N561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40O561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40S561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA48C561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48D561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48N561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48O561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48S561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP40C561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40D561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40N561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40O561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40S561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP48C561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48D561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48N561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48O561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48S561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA40C561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40D561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40N561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40O561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40S561	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA48C561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48D561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48N561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48O561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48S561	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA40C566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40D566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40N566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40O566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40S566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40C566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40D566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40N566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40O566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40S566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40C566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40D566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY0SA40N566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40O566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40S566	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40C601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40D601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40N601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40O601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40S601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA48C601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48D601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48N601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48O601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48S601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP40C601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40D601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40N601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40O601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40S601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP48C601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48D601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48N601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48O601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48S601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA40C601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40D601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40N601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40O601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40S601	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA48C601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48D601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48N601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48O601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48S601	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA40C641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40D641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40N641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40O641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40S641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA45EC641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0BA45ED641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0BA45EN641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0BA45EO641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0BA48C641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48D641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48N641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48O641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48S641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP40C641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40D641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40N641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY0BP40O641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40S641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP45EC641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0BP45ED641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0BP45EN641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0BP45EO641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0BP48C641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48D641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48N641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48O641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48S641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA40C641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40D641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40N641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40O641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40S641	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA45EC641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0SA45ED641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0SA45EN641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0SA45EO641	PCD114,3 ET45	ohne	114,3/5	64,1	45	730	2288	11/22
TTRY0SA48C641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48D641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48N641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48O641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48S641	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	48	730	2288	05/20
PCZTTRY0BP35ED661	PCD114,3 ET35	ohne	114,3/5	66,1	35	730	2288	05/22
PCZTTRY0SA35ED661	PCD114,3 ET35	ohne	114,3/5	66,1	35	730	2288	05/22
TTRY0BA40C661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40D661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40N661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40O661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40S661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA48C661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48D661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48N661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48O661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48S661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP40C661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40D661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40N661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40O661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40S661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP48C661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48D661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48N661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48O661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48S661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA40C661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY0SA40D661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40N661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40O661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40S661	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA48C661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48D661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48N661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48O661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48S661	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA40C666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40D666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40N666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40O666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40S666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA48C666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48D666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48N666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48O666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48S666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BP40C666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40D666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40N666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40O666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40S666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP48C666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48D666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48N666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48O666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48S666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0SA40C666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40D666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40N666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40O666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40S666	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA48C666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48D666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48N666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48O666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48S666	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	48	730	2288	05/20
TTRY0BA40C671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40D671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40N671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40O671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40S671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BA48C671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48D671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48N671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48O671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA48S671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP40C671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20

§22 53207*12

TTRY0BP40D671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40N671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40O671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40S671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0BP48C671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48D671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48N671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48O671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BP48S671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA40C671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40D671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40N671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40O671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40S671	PCD114,3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	730	2288	05/20
TTRY0SA48C671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48D671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48N671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48O671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0SA48S671	PCD114,3 ET48	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	48	730	2288	05/20
TTRY0BA40C716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40D716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40N716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40O716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BA40S716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40C716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40D716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40N716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40O716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0BP40S716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40C716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40D716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40N716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40O716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20
TTRY0SA40S716	PCD114,3 ET40	ohne	114,3/5	71,6	40	730	2288	05/20

§22 53207*12

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Hersteller : ALCAR WHEELS GmbH
:
: A-1030 Wien

Handelsmarke : Dezent TR

Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 10,8 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen, eingeprägt bzw. gelasert, siehe Beispiel der Radausführung PCZTTRY0BP35ED661:

	: Außenseite	: Innenseite
Radtyp	: --	: TTRY
Radausführung	: --	: PCD100 ET45
Radgröße	: --	: 7 J X 17 H2
Typzeichen	: KBA 53207	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET45
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 05/20
Herkunftsmerkmal	: --	: ww. MIG,MIT,MII,MIR oder MIN
Gießereikennzeichnung	: --	: ww. HS AP,CO,SK oder SW
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: --	: DEZENT

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise/Prüfberichte vor:

Berichtart	*Berichtnummer*	*Datum*	*Technischer Dienst*
Technischer Bericht	RP-005354-F0-144	22.07.2026	TÜV NORD

§22 53207*12

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein (Wuchtgewichte beachten). Um Schäden zu vermeiden ist dies vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges mit den Sonderrädern sicherzustellen!

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBl S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

§22 53207*12

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	AUDI	TTRY6BA35VC571; TTRY6BA35VD571; TTRY6BA35VN571; TTRY6BA35VO571; TTRY6BA35VS571; TTRY6BP35VC571; TTRY6BP35VD571; TTRY6BP35VN571; TTRY6BP35VO571; TTRY6BP35VS571; TTRY6SA35VC571; TTRY6SA35VD571; TTRY6SA35VN571; TTRY6SA35VO571; TTRY6SA35VS571	35	04.08.2026	liegt bei
2	VOLKSWAGEN	TTRY6BA35VC571; TTRY6BA35VD571; TTRY6BA35VN571; TTRY6BA35VO571; TTRY6BA35VS571; TTRY6BP35VC571; TTRY6BP35VD571; TTRY6BP35VN571; TTRY6BP35VO571; TTRY6BP35VS571; TTRY6SA35VC571; TTRY6SA35VD571; TTRY6SA35VN571; TTRY6SA35VO571; TTRY6SA35VS571	35	04.08.2026	liegt bei
3	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY6BA35VC571; TTRY6BA35VD571; TTRY6BA35VN571; TTRY6BA35VO571; TTRY6BA35VS571; TTRY6BP35VC571; TTRY6BP35VD571; TTRY6BP35VN571; TTRY6BP35VO571; TTRY6BP35VS571; TTRY6SA35VC571; TTRY6SA35VD571; TTRY6SA35VN571; TTRY6SA35VO571; TTRY6SA35VS571	35	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

4	SKODA	TTRY6BA35VC571; TTRY6BA35VD571; TTRY6BA35VN571; TTRY6BA35VO571; TTRY6BA35VS571; TTRY6BP35VC571; TTRY6BP35VD571; TTRY6BP35VN571; TTRY6BP35VO571; TTRY6BP35VS571; TTRY6SA35VC571; TTRY6SA35VD571; TTRY6SA35VN571; TTRY6SA35VO571; TTRY6SA35VS571	35	04.08.2026	liegt bei
5	SKODA	TTRY6BA45VC571; TTRY6BA45VD571; TTRY6BA45VN571; TTRY6BA45VO571; TTRY6BA45VS571; TTRY6BP45VC571; TTRY6BP45VD571; TTRY6BP45VN571; TTRY6BP45VO571; TTRY6BP45VS571; TTRY6SA45VC571; TTRY6SA45VD571; TTRY6SA45VN571; TTRY6SA45VO571; TTRY6SA45VS571	45	04.08.2026	liegt bei
6	AUDI	TTRY6BA45VC571; TTRY6BA45VD571; TTRY6BA45VN571; TTRY6BA45VO571; TTRY6BA45VS571; TTRY6BP45VC571; TTRY6BP45VD571; TTRY6BP45VN571; TTRY6BP45VO571; TTRY6BP45VS571; TTRY6SA45VC571; TTRY6SA45VD571; TTRY6SA45VN571; TTRY6SA45VO571; TTRY6SA45VS571	45	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

7	VOLKSWAGEN	TTRY6BA45VC571; TTRY6BA45VD571; TTRY6BA45VN571; TTRY6BA45VO571; TTRY6BA45VS571; TTRY6BP45VC571; TTRY6BP45VD571; TTRY6BP45VN571; TTRY6BP45VO571; TTRY6BP45VS571; TTRY6SA45VC571; TTRY6SA45VD571; TTRY6SA45VN571; TTRY6SA45VO571; TTRY6SA45VS571	45	04.08.2026	liegt bei
8	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY6BA45VC571; TTRY6BA45VD571; TTRY6BA45VN571; TTRY6BA45VO571; TTRY6BA45VS571; TTRY6BP45VC571; TTRY6BP45VD571; TTRY6BP45VN571; TTRY6BP45VO571; TTRY6BP45VS571; TTRY6SA45VC571; TTRY6SA45VD571; TTRY6SA45VN571; TTRY6SA45VO571; TTRY6SA45VS571	45	04.08.2026	liegt bei
9	RENAULT	TTRYHBA48C601; TTRYHBA48D601; TTRYHBA48N601; TTRYHBA48O601; TTRYHBA48S601; TTRYHBP48C601; TTRYHBP48D601; TTRYHBP48N601; TTRYHBP48O601; TTRYHBP48S601; TTRYHSA48C601; TTRYHSA48D601; TTRYHSA48N601; TTRYHSA48O601; TTRYHSA48S601	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

10	JAGUAR, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)	TTRYHBA48C634; TTRYHBA48D634; TTRYHBA48N634; TTRYHBA48O634; TTRYHBA48S634; TTRYHBP48C634; TTRYHBP48D634; TTRYHBP48N634; TTRYHBP48O634; TTRYHBP48S634; TTRYHSA48C634; TTRYHSA48D634; TTRYHSA48N634; TTRYHSA48O634; TTRYHSA48S634	48	04.08.2026	liegt bei
11	LAND ROVER (GB)	TTRYHBA48C634; TTRYHBA48D634; TTRYHBA48N634; TTRYHBA48O634; TTRYHBA48S634; TTRYHBP48C634; TTRYHBP48D634; TTRYHBP48N634; TTRYHBP48O634; TTRYHBP48S634; TTRYHSA48C634; TTRYHSA48D634; TTRYHSA48N634; TTRYHSA48O634; TTRYHSA48S634	48	04.08.2026	liegt bei
12	FORD	TTRYHBA48C634; TTRYHBA48D634; TTRYHBA48N634; TTRYHBA48O634; TTRYHBA48S634; TTRYHBP48C634; TTRYHBP48D634; TTRYHBP48N634; TTRYHBP48O634; TTRYHBP48S634; TTRYHSA48C634; TTRYHSA48D634; TTRYHSA48N634; TTRYHSA48O634; TTRYHSA48S634	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

13	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	TTRYHBA48C634; TTRYHBA48D634; TTRYHBA48N634; TTRYHBA48O634; TTRYHBA48S634; TTRYHBP48C634; TTRYHBP48D634; TTRYHBP48N634; TTRYHBP48O634; TTRYHBP48S634; TTRYHSA48C634; TTRYHSA48D634; TTRYHSA48N634; TTRYHSA48O634; TTRYHSA48S634	48	04.08.2026	liegt bei
14	STELLANTIS	TTRYHBA48C651; TTRYHBA48D651; TTRYHBA48N651; TTRYHBA48O651; TTRYHBA48S651; TTRYHBP48C651; TTRYHBP48D651; TTRYHBP48N651; TTRYHBP48O651; TTRYHBP48S651; TTRYHSA48C651; TTRYHSA48D651; TTRYHSA48N651; TTRYHSA48O651; TTRYHSA48S651	48	04.08.2026	liegt bei
15	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES	TTRYHBA48C651; TTRYHBA48D651; TTRYHBA48N651; TTRYHBA48O651; TTRYHBA48S651; TTRYHBP48C651; TTRYHBP48D651; TTRYHBP48N651; TTRYHBP48O651; TTRYHBP48S651; TTRYHSA48C651; TTRYHSA48D651; TTRYHSA48N651; TTRYHSA48O651; TTRYHSA48S651	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

16	CITROEN	TTRYHBA48C651; TTRYHBA48D651; TTRYHBA48N651; TTRYHBA48O651; TTRYHBA48S651; TTRYHBP48C651; TTRYHBP48D651; TTRYHBP48N651; TTRYHBP48O651; TTRYHBP48S651; TTRYHSA48C651; TTRYHSA48D651; TTRYHSA48N651; TTRYHSA48O651; TTRYHSA48S651	48	04.08.2026	liegt bei
17	OPEL / VAUXHALL, OPEL AUTOMOBILE GmbH	TTRYHBA48C651; TTRYHBA48D651; TTRYHBA48N651; TTRYHBA48O651; TTRYHBA48S651; TTRYHBP48C651; TTRYHBP48D651; TTRYHBP48N651; TTRYHBP48O651; TTRYHBP48S651; TTRYHSA48C651; TTRYHSA48D651; TTRYHSA48N651; TTRYHSA48O651; TTRYHSA48S651	48	04.08.2026	liegt bei
18	PEUGEOT	TTRYHBA48C651; TTRYHBA48D651; TTRYHBA48N651; TTRYHBA48O651; TTRYHBA48S651; TTRYHBP48C651; TTRYHBP48D651; TTRYHBP48N651; TTRYHBP48O651; TTRYHBP48S651; TTRYHSA48C651; TTRYHSA48D651; TTRYHSA48N651; TTRYHSA48O651; TTRYHSA48S651	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

19	VOLVO	TTRYHBA48C651; TTRYHBA48D651; TTRYHBA48N651; TTRYHBA48O651; TTRYHBA48S651; TTRYHBP48C651; TTRYHBP48D651; TTRYHBP48N651; TTRYHBP48O651; TTRYHBP48S651; TTRYHSA48C651; TTRYHSA48D651; TTRYHSA48N651; TTRYHSA48O651; TTRYHSA48S651	48	04.08.2026	liegt bei
20	TOYOTA	TTRYHBA48C651; TTRYHBA48D651; TTRYHBA48N651; TTRYHBA48O651; TTRYHBA48S651; TTRYHBP48C651; TTRYHBP48D651; TTRYHBP48N651; TTRYHBP48O651; TTRYHBP48S651; TTRYHSA48C651; TTRYHSA48D651; TTRYHSA48N651; TTRYHSA48O651; TTRYHSA48S651	48	04.08.2026	liegt bei
21	FIAT	TTRY8BA38C651; TTRY8BA38D651; TTRY8BA38N651; TTRY8BA38O651; TTRY8BA38S651; TTRY8BP38C651; TTRY8BP38D651; TTRY8BP38N651; TTRY8BP38O651; TTRY8BP38S651; TTRY8SA38C651; TTRY8SA38D651; TTRY8SA38N651; TTRY8SA38O651; TTRY8SA38S651	38	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

22	OPEL, OPEL / VAUXHALL	TTRY8BA38C651; TTRY8BA38D651; TTRY8BA38N651; TTRY8BA38O651; TTRY8BA38S651; TTRY8BP38C651; TTRY8BP38D651; TTRY8BP38N651; TTRY8BP38O651; TTRY8BP38S651; TTRY8SA38C651; TTRY8SA38D651; TTRY8SA38N651; TTRY8SA38O651; TTRY8SA38S651	38	04.08.2026	liegt bei
23	ALFA ROMEO S.p.A., FCA	TTRY8BA38C651; TTRY8BA38D651; TTRY8BA38N651; TTRY8BA38O651; TTRY8BA38S651; TTRY8BP38C651; TTRY8BP38D651; TTRY8BP38N651; TTRY8BP38O651; TTRY8BP38S651; TTRY8SA38C651; TTRY8SA38D651; TTRY8SA38N651; TTRY8SA38O651; TTRY8SA38S651	38	04.08.2026	liegt bei
24	SAAB	TTRY8BA38C651; TTRY8BA38D651; TTRY8BA38N651; TTRY8BA38O651; TTRY8BA38S651; TTRY8BP38C651; TTRY8BP38D651; TTRY8BP38N651; TTRY8BP38O651; TTRY8BP38S651; TTRY8SA38C651; TTRY8SA38D651; TTRY8SA38N651; TTRY8SA38O651; TTRY8SA38S651	38	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

25	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	TTRY8BA38C651; TTRY8BA38D651; TTRY8BA38N651; TTRY8BA38O651; TTRY8BA38S651; TTRY8BP38C651; TTRY8BP38D651; TTRY8BP38N651; TTRY8BP38O651; TTRY8BP38S651; TTRY8SA38C651; TTRY8SA38D651; TTRY8SA38N651; TTRY8SA38O651; TTRY8SA38S651	38	04.08.2026	liegt bei
26	SKODA	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei
27	AUDI AG	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

28	VOLKSWAGEN	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei
29	QUATTRO GmbH	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei
30	FORD	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

31	MG	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei
32	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei
33	AUDI	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

34	Jiangling Motor Holding Co.Ltd	TTRY8BA38C571; TTRY8BA38D571; TTRY8BA38N571; TTRY8BA38O571; TTRY8BA38S571; TTRY8BP38C571; TTRY8BP38D571; TTRY8BP38N571; TTRY8BP38O571; TTRY8BP38S571; TTRY8SA38C571; TTRY8SA38D571; TTRY8SA38N571; TTRY8SA38O571; TTRY8SA38S571	38	04.08.2026	liegt bei
35	SKODA	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei
36	FORD	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei
37	AUDI AG	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

38	VOLKSWAGEN	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei
39	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei
40	Jiangling Motor Holding Co.Ltd	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei
41	QUATTRO GmbH	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

42	MG	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei
43	AUDI	TTRY8BA39EC571; TTRY8BA39ED571; TTRY8BA39EN571; TTRY8BA39EO571; TTRY8BP39EC571; TTRY8BP39ED571; TTRY8BP39EN571; TTRY8BP39EO571; TTRY8SA39EC571; TTRY8SA39ED571; TTRY8SA39EN571; TTRY8SA39EO571	39	04.08.2026	liegt bei
44	Jiangling Motor Holding Co.Ltd	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

45	QUATTRO GmbH	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei
46	AUDI	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei
47	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

48	AUDI AG	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei
49	SKODA	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei
50	FORD	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

51	MG	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei
52	VOLKSWAGEN	TTRY8BA40EC571; TTRY8BA40ED571; TTRY8BA40EN571; TTRY8BA40EO571; TTRY8BA40ES571; TTRY8BP40EC571; TTRY8BP40ED571; TTRY8BP40EN571; TTRY8BP40EO571; TTRY8BP40ES571; TTRY8SA40EC571; TTRY8SA40ED571; TTRY8SA40EN571; TTRY8SA40EO571; TTRY8SA40ES571	40	04.08.2026	liegt bei
53	AUDI AG	TTRY8BA45EC571; TTRY8BA45ED571; TTRY8BA45EN571; TTRY8BA45EO571; TTRY8BA45ES571; TTRY8BP45EC571; TTRY8BP45ED571; TTRY8BP45EN571; TTRY8BP45EO571; TTRY8BP45ES571; TTRY8SA45EC571; TTRY8SA45ED571; TTRY8SA45EN571; TTRY8SA45EO571; TTRY8SA45ES571	45	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

54	MG	TTRY8BA45EC571; TTRY8BA45ED571; TTRY8BA45EN571; TTRY8BA45EO571; TTRY8BA45ES571; TTRY8BP45EC571; TTRY8BP45ED571; TTRY8BP45EN571; TTRY8BP45EO571; TTRY8BP45ES571; TTRY8SA45EC571; TTRY8SA45ED571; TTRY8SA45EN571; TTRY8SA45EO571; TTRY8SA45ES571	45	04.08.2026	liegt bei
55	VOLKSWAGEN	TTRY8BA45EC571; TTRY8BA45ED571; TTRY8BA45EN571; TTRY8BA45EO571; TTRY8BA45ES571; TTRY8BP45EC571; TTRY8BP45ED571; TTRY8BP45EN571; TTRY8BP45EO571; TTRY8BP45ES571; TTRY8SA45EC571; TTRY8SA45ED571; TTRY8SA45EN571; TTRY8SA45EO571; TTRY8SA45ES571	45	04.08.2026	liegt bei
56	FORD	TTRY8BA45EC571; TTRY8BA45ED571; TTRY8BA45EN571; TTRY8BA45EO571; TTRY8BA45ES571; TTRY8BP45EC571; TTRY8BP45ED571; TTRY8BP45EN571; TTRY8BP45EO571; TTRY8BP45ES571; TTRY8SA45EC571; TTRY8SA45ED571; TTRY8SA45EN571; TTRY8SA45EO571; TTRY8SA45ES571	45	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

57	AUDI	TTRY8BA45EC571; TTRY8BA45ED571; TTRY8BA45EN571; TTRY8BA45EO571; TTRY8BA45ES571; TTRY8BP45EC571; TTRY8BP45ED571; TTRY8BP45EN571; TTRY8BP45EO571; TTRY8BP45ES571; TTRY8SA45EC571; TTRY8SA45ED571; TTRY8SA45EN571; TTRY8SA45EO571; TTRY8SA45ES571	45	04.08.2026	liegt bei
58	SKODA	TTRY8BA45EC571; TTRY8BA45ED571; TTRY8BA45EN571; TTRY8BA45EO571; TTRY8BA45ES571; TTRY8BP45EC571; TTRY8BP45ED571; TTRY8BP45EN571; TTRY8BP45EO571; TTRY8BP45ES571; TTRY8SA45EC571; TTRY8SA45ED571; TTRY8SA45EN571; TTRY8SA45EO571; TTRY8SA45ES571	45	04.08.2026	liegt bei
59	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY8BA45EC571; TTRY8BA45ED571; TTRY8BA45EN571; TTRY8BA45EO571; TTRY8BA45ES571; TTRY8BP45EC571; TTRY8BP45ED571; TTRY8BP45EN571; TTRY8BP45EO571; TTRY8BP45ES571; TTRY8SA45EC571; TTRY8SA45ED571; TTRY8SA45EN571; TTRY8SA45EO571; TTRY8SA45ES571	45	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

60	MG	TTRY8BA46EC571; TTRY8BA46ED571; TTRY8BA46EN571; TTRY8BA46EO571; TTRY8BA46ES571; TTRY8BP46EC571; TTRY8BP46ED571; TTRY8BP46EN571; TTRY8BP46EO571; TTRY8BP46ES571; TTRY8SA46EC571; TTRY8SA46ED571; TTRY8SA46EN571; TTRY8SA46EO571; TTRY8SA46ES571	46	04.08.2026	liegt bei
61	AUDI AG	TTRY8BA46EC571; TTRY8BA46ED571; TTRY8BA46EN571; TTRY8BA46EO571; TTRY8BA46ES571; TTRY8BP46EC571; TTRY8BP46ED571; TTRY8BP46EN571; TTRY8BP46EO571; TTRY8BP46ES571; TTRY8SA46EC571; TTRY8SA46ED571; TTRY8SA46EN571; TTRY8SA46EO571; TTRY8SA46ES571	46	04.08.2026	liegt bei
62	SKODA	TTRY8BA46EC571; TTRY8BA46ED571; TTRY8BA46EN571; TTRY8BA46EO571; TTRY8BA46ES571; TTRY8BP46EC571; TTRY8BP46ED571; TTRY8BP46EN571; TTRY8BP46EO571; TTRY8BP46ES571; TTRY8SA46EC571; TTRY8SA46ED571; TTRY8SA46EN571; TTRY8SA46EO571; TTRY8SA46ES571	46	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

63	FORD	TTRY8BA46EC571; TTRY8BA46ED571; TTRY8BA46EN571; TTRY8BA46EO571; TTRY8BA46ES571; TTRY8BP46EC571; TTRY8BP46ED571; TTRY8BP46EN571; TTRY8BP46EO571; TTRY8BP46ES571; TTRY8SA46EC571; TTRY8SA46ED571; TTRY8SA46EN571; TTRY8SA46EO571; TTRY8SA46ES571	46	04.08.2026	liegt bei
64	VOLKSWAGEN	TTRY8BA46EC571; TTRY8BA46ED571; TTRY8BA46EN571; TTRY8BA46EO571; TTRY8BA46ES571; TTRY8BP46EC571; TTRY8BP46ED571; TTRY8BP46EN571; TTRY8BP46EO571; TTRY8BP46ES571; TTRY8SA46EC571; TTRY8SA46ED571; TTRY8SA46EN571; TTRY8SA46EO571; TTRY8SA46ES571	46	04.08.2026	liegt bei
65	AUDI	TTRY8BA46EC571; TTRY8BA46ED571; TTRY8BA46EN571; TTRY8BA46EO571; TTRY8BA46ES571; TTRY8BP46EC571; TTRY8BP46ED571; TTRY8BP46EN571; TTRY8BP46EO571; TTRY8BP46ES571; TTRY8SA46EC571; TTRY8SA46ED571; TTRY8SA46EN571; TTRY8SA46EO571; TTRY8SA46ES571	46	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

66	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY8BA46EC571; TTRY8BA46ED571; TTRY8BA46EN571; TTRY8BA46EO571; TTRY8BA46ES571; TTRY8BP46EC571; TTRY8BP46ED571; TTRY8BP46EN571; TTRY8BP46EO571; TTRY8BP46ES571; TTRY8SA46EC571; TTRY8SA46ED571; TTRY8SA46EN571; TTRY8SA46EO571; TTRY8SA46ES571	46	04.08.2026	liegt bei
67	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY8BA48C571; TTRY8BA48D571; TTRY8BA48N571; TTRY8BA48O571; TTRY8BA48S571; TTRY8BP48C571; TTRY8BP48D571; TTRY8BP48N571; TTRY8BP48O571; TTRY8BP48S571; TTRY8SA48C571; TTRY8SA48D571; TTRY8SA48N571; TTRY8SA48O571; TTRY8SA48S571	48	04.08.2026	liegt bei
68	FORD	TTRY8BA48C571; TTRY8BA48D571; TTRY8BA48N571; TTRY8BA48O571; TTRY8BA48S571; TTRY8BP48C571; TTRY8BP48D571; TTRY8BP48N571; TTRY8BP48O571; TTRY8BP48S571; TTRY8SA48C571; TTRY8SA48D571; TTRY8SA48N571; TTRY8SA48O571; TTRY8SA48S571	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

69	AUDI	TTRY8BA48C571; TTRY8BA48D571; TTRY8BA48N571; TTRY8BA48O571; TTRY8BA48S571; TTRY8BP48C571; TTRY8BP48D571; TTRY8BP48N571; TTRY8BP48O571; TTRY8BP48S571; TTRY8SA48C571; TTRY8SA48D571; TTRY8SA48N571; TTRY8SA48O571; TTRY8SA48S571	48	04.08.2026	liegt bei
70	SKODA	TTRY8BA48C571; TTRY8BA48D571; TTRY8BA48N571; TTRY8BA48O571; TTRY8BA48S571; TTRY8BP48C571; TTRY8BP48D571; TTRY8BP48N571; TTRY8BP48O571; TTRY8BP48S571; TTRY8SA48C571; TTRY8SA48D571; TTRY8SA48N571; TTRY8SA48O571; TTRY8SA48S571	48	04.08.2026	liegt bei
71	VOLKSWAGEN	TTRY8BA48C571; TTRY8BA48D571; TTRY8BA48N571; TTRY8BA48O571; TTRY8BA48S571; TTRY8BP48C571; TTRY8BP48D571; TTRY8BP48N571; TTRY8BP48O571; TTRY8BP48S571; TTRY8SA48C571; TTRY8SA48D571; TTRY8SA48N571; TTRY8SA48O571; TTRY8SA48S571	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

72	MG	TTRY8BA48C571; TTRY8BA48D571; TTRY8BA48N571; TTRY8BA48O571; TTRY8BA48S571; TTRY8BP48C571; TTRY8BP48D571; TTRY8BP48N571; TTRY8BP48O571; TTRY8BP48S571; TTRY8SA48C571; TTRY8SA48D571; TTRY8SA48N571; TTRY8SA48O571; TTRY8SA48S571	48	04.08.2026	liegt bei
73	AUDI	TTRY8BA49EC571; TTRY8BA49ED571; TTRY8BA49EN571; TTRY8BA49EO571; TTRY8BA49ES571; TTRY8BP49EC571; TTRY8BP49ED571; TTRY8BP49EN571; TTRY8BP49EO571; TTRY8BP49ES571; TTRY8SA49EC571; TTRY8SA49ED571; TTRY8SA49EN571; TTRY8SA49EO571; TTRY8SA49ES571	49	04.08.2026	liegt bei
74	SEAT, SEAT, S.A.	TTRY8BA49EC571; TTRY8BA49ED571; TTRY8BA49EN571; TTRY8BA49EO571; TTRY8BA49ES571; TTRY8BP49EC571; TTRY8BP49ED571; TTRY8BP49EN571; TTRY8BP49EO571; TTRY8BP49ES571; TTRY8SA49EC571; TTRY8SA49ED571; TTRY8SA49EN571; TTRY8SA49EO571; TTRY8SA49ES571	49	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

75	MG	TTRY8BA49EC571; TTRY8BA49ED571; TTRY8BA49EN571; TTRY8BA49EO571; TTRY8BA49ES571; TTRY8BP49EC571; TTRY8BP49ED571; TTRY8BP49EN571; TTRY8BP49EO571; TTRY8BP49ES571; TTRY8SA49EC571; TTRY8SA49ED571; TTRY8SA49EN571; TTRY8SA49EO571; TTRY8SA49ES571	49	04.08.2026	liegt bei
76	SKODA	TTRY8BA49EC571; TTRY8BA49ED571; TTRY8BA49EN571; TTRY8BA49EO571; TTRY8BA49ES571; TTRY8BP49EC571; TTRY8BP49ED571; TTRY8BP49EN571; TTRY8BP49EO571; TTRY8BP49ES571; TTRY8SA49EC571; TTRY8SA49ED571; TTRY8SA49EN571; TTRY8SA49EO571; TTRY8SA49ES571	49	04.08.2026	liegt bei
77	FORD	TTRY8BA49EC571; TTRY8BA49ED571; TTRY8BA49EN571; TTRY8BA49EO571; TTRY8BA49ES571; TTRY8BP49EC571; TTRY8BP49ED571; TTRY8BP49EN571; TTRY8BP49EO571; TTRY8BP49ES571; TTRY8SA49EC571; TTRY8SA49ED571; TTRY8SA49EN571; TTRY8SA49EO571; TTRY8SA49ES571	49	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

78	VOLKSWAGEN	TTRY8BA49EC571; TTRY8BA49ED571; TTRY8BA49EN571; TTRY8BA49EO571; TTRY8BA49ES571; TTRY8BP49EC571; TTRY8BP49ED571; TTRY8BP49EN571; TTRY8BP49EO571; TTRY8BP49ES571; TTRY8SA49EC571; TTRY8SA49ED571; TTRY8SA49EN571; TTRY8SA49EO571; TTRY8SA49ES571	49	04.08.2026	liegt bei
79	AUDI	TTRY8BA34EC666; TTRY8BA34ED666; TTRY8BA34EN666; TTRY8BA34EO666; TTRY8BA34ES666; TTRY8BP34EC666; TTRY8BP34ED666; TTRY8BP34EN666; TTRY8BP34EO666; TTRY8BP34ES666; TTRY8SA34EC666; TTRY8SA34ED666; TTRY8SA34EN666; TTRY8SA34EO666; TTRY8SA34ES666	34	04.08.2026	liegt bei
80	QUATTRO GmbH	TTRY8BA34EC666; TTRY8BA34ED666; TTRY8BA34EN666; TTRY8BA34EO666; TTRY8BA34ES666; TTRY8BP34EC666; TTRY8BP34ED666; TTRY8BP34EN666; TTRY8BP34EO666; TTRY8BP34ES666; TTRY8SA34EC666; TTRY8SA34ED666; TTRY8SA34EN666; TTRY8SA34EO666; TTRY8SA34ES666	34	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

81	QUATTRO GmbH	TTRY8BA38C666; TTRY8BA38D666; TTRY8BA38N666; TTRY8BA38O666; TTRY8BA38S666; TTRY8BP38C666; TTRY8BP38D666; TTRY8BP38N666; TTRY8BP38O666; TTRY8BP38S666; TTRY8SA38C666; TTRY8SA38D666; TTRY8SA38N666; TTRY8SA38O666; TTRY8SA38S666	38	04.08.2026	liegt bei
82	AUDI	TTRY8BA38C666; TTRY8BA38D666; TTRY8BA38N666; TTRY8BA38O666; TTRY8BA38S666; TTRY8BP38C666; TTRY8BP38D666; TTRY8BP38N666; TTRY8BP38O666; TTRY8BP38S666; TTRY8SA38C666; TTRY8SA38D666; TTRY8SA38N666; TTRY8SA38O666; TTRY8SA38S666	38	04.08.2026	liegt bei
83	SSANGYONG	TTRY8BA38C666; TTRY8BA38D666; TTRY8BA38N666; TTRY8BA38O666; TTRY8BA38S666; TTRY8BP38C666; TTRY8BP38D666; TTRY8BP38N666; TTRY8BP38O666; TTRY8BP38S666; TTRY8SA38C666; TTRY8SA38D666; TTRY8SA38N666; TTRY8SA38O666; TTRY8SA38S666	38	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

84	Nissan International S. A.	TTRY8BA38C666; TTRY8BA38D666; TTRY8BA38N666; TTRY8BA38O666; TTRY8BA38S666; TTRY8BP38C666; TTRY8BP38D666; TTRY8BP38N666; TTRY8BP38O666; TTRY8BP38S666; TTRY8SA38C666; TTRY8SA38D666; TTRY8SA38N666; TTRY8SA38O666; TTRY8SA38S666	38	04.08.2026	liegt bei
85	KG Mobility Corp.	TTRY8BA38C666; TTRY8BA38D666; TTRY8BA38N666; TTRY8BA38O666; TTRY8BA38S666; TTRY8BP38C666; TTRY8BP38D666; TTRY8BP38N666; TTRY8BP38O666; TTRY8BP38S666; TTRY8SA38C666; TTRY8SA38D666; TTRY8SA38N666; TTRY8SA38O666; TTRY8SA38S666	38	04.08.2026	liegt bei
86	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	TTRY8BA38C666; TTRY8BA38D666; TTRY8BA38N666; TTRY8BA38O666; TTRY8BA38S666; TTRY8BP38C666; TTRY8BP38D666; TTRY8BP38N666; TTRY8BP38O666; TTRY8BP38S666; TTRY8SA38C666; TTRY8SA38D666; TTRY8SA38N666; TTRY8SA38O666; TTRY8SA38S666	38	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

87	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	TTRY8BA38C666; TTRY8BA38D666; TTRY8BA38N666; TTRY8BA38O666; TTRY8BA38S666; TTRY8BP38C666; TTRY8BP38D666; TTRY8BP38N666; TTRY8BP38O666; TTRY8BP38S666; TTRY8SA38C666; TTRY8SA38D666; TTRY8SA38N666; TTRY8SA38O666; TTRY8SA38S666	38	04.08.2026	liegt bei
88	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	TTRY8BA41EC666; TTRY8BA41ED666; TTRY8BA41EN666; TTRY8BA41EO666; TTRY8BP41EC666; TTRY8BP41ED666; TTRY8BP41EN666; TTRY8BP41EO666; TTRY8SA41EC666; TTRY8SA41ED666; TTRY8SA41EN666; TTRY8SA41EO666	41	04.08.2026	liegt bei
89	AUDI	TTRY8BA41EC666; TTRY8BA41ED666; TTRY8BA41EN666; TTRY8BA41EO666; TTRY8BP41EC666; TTRY8BP41ED666; TTRY8BP41EN666; TTRY8BP41EO666; TTRY8SA41EC666; TTRY8SA41ED666; TTRY8SA41EN666; TTRY8SA41EO666	41	04.08.2026	liegt bei
90	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	TTRY8BA41EC666; TTRY8BA41ED666; TTRY8BA41EN666; TTRY8BA41EO666; TTRY8BP41EC666; TTRY8BP41ED666; TTRY8BP41EN666; TTRY8BP41EO666; TTRY8SA41EC666; TTRY8SA41ED666; TTRY8SA41EN666; TTRY8SA41EO666	41	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

91	KG Mobility Corp.	TTRY8BA41EC666; TTRY8BA41ED666; TTRY8BA41EN666; TTRY8BA41EO666; TTRY8BP41EC666; TTRY8BP41ED666; TTRY8BP41EN666; TTRY8BP41EO666; TTRY8SA41EC666; TTRY8SA41ED666; TTRY8SA41EN666; TTRY8SA41EO666	41	04.08.2026	liegt bei
92	Nissan International S. A.	TTRY8BA41EC666; TTRY8BA41ED666; TTRY8BA41EN666; TTRY8BA41EO666; TTRY8BP41EC666; TTRY8BP41ED666; TTRY8BP41EN666; TTRY8BP41EO666; TTRY8SA41EC666; TTRY8SA41ED666; TTRY8SA41EN666; TTRY8SA41EO666	41	04.08.2026	liegt bei
93	AUDI	TTRY8BA42EC666; TTRY8BA42ED666; TTRY8BA42EN666; TTRY8BA42EO666; TTRY8BA42ES666; TTRY8BP42EC666; TTRY8BP42ED666; TTRY8BP42EN666; TTRY8BP42EO666; TTRY8BP42ES666; TTRY8SA42EC666; TTRY8SA42ED666; TTRY8SA42EN666; TTRY8SA42EO666; TTRY8SA42ES666	42	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

94	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	TTRY8BA47EC666; TTRY8BA47ED666; TTRY8BA47EN666; TTRY8BA47EO666; TTRY8BA47ES666; TTRY8BP47EC666; TTRY8BP47ED666; TTRY8BP47EN666; TTRY8BP47EO666; TTRY8BP47ES666; TTRY8SA47EC666; TTRY8SA47ED666; TTRY8SA47EN666; TTRY8SA47EO666; TTRY8SA47ES666	47	04.08.2026	liegt bei
95	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	TTRY8BA47EC666; TTRY8BA47ED666; TTRY8BA47EN666; TTRY8BA47EO666; TTRY8BA47ES666; TTRY8BP47EC666; TTRY8BP47ED666; TTRY8BP47EN666; TTRY8BP47EO666; TTRY8BP47ES666; TTRY8SA47EC666; TTRY8SA47ED666; TTRY8SA47EN666; TTRY8SA47EO666; TTRY8SA47ES666	47	04.08.2026	liegt bei
96	AUDI	TTRY8BA47EC666; TTRY8BA47ED666; TTRY8BA47EN666; TTRY8BA47EO666; TTRY8BA47ES666; TTRY8BP47EC666; TTRY8BP47ED666; TTRY8BP47EN666; TTRY8BP47EO666; TTRY8BP47ES666; TTRY8SA47EC666; TTRY8SA47ED666; TTRY8SA47EN666; TTRY8SA47EO666; TTRY8SA47ES666	47	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

97	KG Mobility Corp.	TTRY8BA47EC666; TTRY8BA47ED666; TTRY8BA47EN666; TTRY8BA47EO666; TTRY8BA47ES666; TTRY8BP47EC666; TTRY8BP47ED666; TTRY8BP47EN666; TTRY8BP47EO666; TTRY8BP47ES666; TTRY8SA47EC666; TTRY8SA47ED666; TTRY8SA47EN666; TTRY8SA47EO666; TTRY8SA47ES666	47	04.08.2026	liegt bei
98	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	TTRY8BA48C666; TTRY8BA48D666; TTRY8BA48N666; TTRY8BA48O666; TTRY8BA48S666; TTRY8BP48C666; TTRY8BP48D666; TTRY8BP48N666; TTRY8BP48O666; TTRY8BP48S666; TTRY8SA48C666; TTRY8SA48D666; TTRY8SA48N666; TTRY8SA48O666; TTRY8SA48S666	48	04.08.2026	liegt bei
99	AUDI	TTRY8BA48C666; TTRY8BA48D666; TTRY8BA48N666; TTRY8BA48O666; TTRY8BA48S666; TTRY8BP48C666; TTRY8BP48D666; TTRY8BP48N666; TTRY8BP48O666; TTRY8BP48S666; TTRY8SA48C666; TTRY8SA48D666; TTRY8SA48N666; TTRY8SA48O666; TTRY8SA48S666	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

100	KG Mobility Corp.	TTRY8BA48C666; TTRY8BA48D666; TTRY8BA48N666; TTRY8BA48O666; TTRY8BA48S666; TTRY8BP48C666; TTRY8BP48D666; TTRY8BP48N666; TTRY8BP48O666; TTRY8BP48S666; TTRY8SA48C666; TTRY8SA48D666; TTRY8SA48N666; TTRY8SA48O666; TTRY8SA48S666	48	04.08.2026	liegt bei
101	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	TTRY8BA48C666; TTRY8BA48D666; TTRY8BA48N666; TTRY8BA48O666; TTRY8BA48S666; TTRY8BP48C666; TTRY8BP48D666; TTRY8BP48N666; TTRY8BP48O666; TTRY8BP48S666; TTRY8SA48C666; TTRY8SA48D666; TTRY8SA48N666; TTRY8SA48O666; TTRY8SA48S666	48	04.08.2026	liegt bei
102	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION	TTRY0BA40C561; TTRY0BA40D561; TTRY0BA40N561; TTRY0BA40O561; TTRY0BA40S561; TTRY0BP40C561; TTRY0BP40D561; TTRY0BP40N561; TTRY0BP40O561; TTRY0BP40S561; TTRY0SA40C561; TTRY0SA40D561; TTRY0SA40N561; TTRY0SA40O561; TTRY0SA40S561	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

103	SUBARU	TTRY0BA40C561; TTRY0BA40D561; TTRY0BA40N561; TTRY0BA40O561; TTRY0BA40S561; TTRY0BP40C561; TTRY0BP40D561; TTRY0BP40N561; TTRY0BP40O561; TTRY0BP40S561; TTRY0SA40C561; TTRY0SA40D561; TTRY0SA40N561; TTRY0SA40O561; TTRY0SA40S561	40	04.08.2026	liegt bei
104	DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o.	TTRY0BA40C566; TTRY0BA40D566; TTRY0BA40N566; TTRY0BA40O566; TTRY0BA40S566; TTRY0BP40C566; TTRY0BP40D566; TTRY0BP40N566; TTRY0BP40O566; TTRY0BP40S566; TTRY0SA40C566; TTRY0SA40D566; TTRY0SA40N566; TTRY0SA40O566; TTRY0SA40S566	40	04.08.2026	liegt bei
105	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION	TTRY0BA48C561; TTRY0BA48D561; TTRY0BA48N561; TTRY0BA48O561; TTRY0BP48C561; TTRY0BP48D561; TTRY0BP48N561; TTRY0BP48O561; TTRY0SA48C561; TTRY0SA48D561; TTRY0SA48N561; TTRY0SA48O561	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

106	SUBARU	TTRY0BA48C561; TTRY0BA48D561; TTRY0BA48N561; TTRY0BA48O561; TTRY0BP48C561; TTRY0BP48D561; TTRY0BP48N561; TTRY0BP48O561; TTRY0SA48C561; TTRY0SA48D561; TTRY0SA48N561; TTRY0SA48O561	48	04.08.2026	liegt bei
107	SUZUKI	TTRY0BA40C601; TTRY0BA40D601; TTRY0BA40N601; TTRY0BA40O601; TTRY0BA40S601; TTRY0BP40C601; TTRY0BP40D601; TTRY0BP40N601; TTRY0BP40O601; TTRY0BP40S601; TTRY0SA40C601; TTRY0SA40D601; TTRY0SA40N601; TTRY0SA40O601; TTRY0SA40S601	40	04.08.2026	liegt bei
108	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	TTRY0BA40C601; TTRY0BA40D601; TTRY0BA40N601; TTRY0BA40O601; TTRY0BA40S601; TTRY0BP40C601; TTRY0BP40D601; TTRY0BP40N601; TTRY0BP40O601; TTRY0BP40S601; TTRY0SA40C601; TTRY0SA40D601; TTRY0SA40N601; TTRY0SA40O601; TTRY0SA40S601	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

109	BYD AUTO CO LTD, BYD Auto Industry Company Ltd.	TTRY0BA40C601; TTRY0BA40D601; TTRY0BA40N601; TTRY0BA40O601; TTRY0BA40S601; TTRY0BP40C601; TTRY0BP40D601; TTRY0BP40N601; TTRY0BP40O601; TTRY0BP40S601; TTRY0SA40C601; TTRY0SA40D601; TTRY0SA40N601; TTRY0SA40O601; TTRY0SA40S601	40	04.08.2026	liegt bei
110	SUZUKI	TTRY0BA48C601; TTRY0BA48D601; TTRY0BA48N601; TTRY0BA48O601; TTRY0BA48S561; TTRY0BA48S601; TTRY0BP48C601; TTRY0BP48D601; TTRY0BP48N601; TTRY0BP48O601; TTRY0BP48S561; TTRY0BP48S601; TTRY0SA48C601; TTRY0SA48D601; TTRY0SA48N601; TTRY0SA48O601; TTRY0SA48S561; TTRY0SA48S601	48	04.08.2026	liegt bei
111	BYD AUTO CO LTD, BYD Auto Industry Company Ltd.	TTRY0BA48C601; TTRY0BA48D601; TTRY0BA48N601; TTRY0BA48O601; TTRY0BA48S561; TTRY0BA48S601; TTRY0BP48C601; TTRY0BP48D601; TTRY0BP48N601; TTRY0BP48O601; TTRY0BP48S561; TTRY0BP48S601; TTRY0SA48C601; TTRY0SA48D601; TTRY0SA48N601; TTRY0SA48O601; TTRY0SA48S561; TTRY0SA48S601	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

112	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA	TTRY0BA48C601; TTRY0BA48D601; TTRY0BA48N601; TTRY0BA48O601; TTRY0BA48S561; TTRY0BA48S601; TTRY0BP48C601; TTRY0BP48D601; TTRY0BP48N601; TTRY0BP48O601; TTRY0BP48S561; TTRY0BP48S601; TTRY0SA48C601; TTRY0SA48D601; TTRY0SA48N601; TTRY0SA48O601; TTRY0SA48S561; TTRY0SA48S601	48	04.08.2026	liegt bei
113	ROVER	TTRY0BA40C641; TTRY0BA40D641; TTRY0BA40N641; TTRY0BA40O641; TTRY0BA40S641; TTRY0BP40C641; TTRY0BP40D641; TTRY0BP40N641; TTRY0BP40O641; TTRY0BP40S641; TTRY0SA40C641; TTRY0SA40D641; TTRY0SA40N641; TTRY0SA40O641; TTRY0SA40S641	40	04.08.2026	liegt bei
114	HONDA	TTRY0BA40C641; TTRY0BA40D641; TTRY0BA40N641; TTRY0BA40O641; TTRY0BA40S641; TTRY0BP40C641; TTRY0BP40D641; TTRY0BP40N641; TTRY0BP40O641; TTRY0BP40S641; TTRY0SA40C641; TTRY0SA40D641; TTRY0SA40N641; TTRY0SA40O641; TTRY0SA40S641	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

115	HONDA	TTRY0BA40C641; TTRY0BA40D641; TTRY0BA40N641; TTRY0BA40O641; TTRY0BA40S641; TTRY0BP40C641; TTRY0BP40D641; TTRY0BP40N641; TTRY0BP40O641; TTRY0BP40S641; TTRY0SA40C641; TTRY0SA40D641; TTRY0SA40N641; TTRY0SA40O641; TTRY0SA40S641	40	04.08.2026	liegt bei
116	HONDA	TTRY0BA45EC641; TTRY0BA45ED641; TTRY0BA45EN641; TTRY0BA45EO641; TTRY0BP45EC641; TTRY0BP45ED641; TTRY0BP45EN641; TTRY0BP45EO641; TTRY0SA45EC641; TTRY0SA45ED641; TTRY0SA45EN641; TTRY0SA45EO641	45	04.08.2026	liegt bei
117	HONDA	TTRY0BA45EC641; TTRY0BA45ED641; TTRY0BA45EN641; TTRY0BA45EO641; TTRY0BP45EC641; TTRY0BP45ED641; TTRY0BP45EN641; TTRY0BP45EO641; TTRY0SA45EC641; TTRY0SA45ED641; TTRY0SA45EN641; TTRY0SA45EO641	45	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

118	HONDA	TTRY0BA48C641; TTRY0BA48D641; TTRY0BA48N641; TTRY0BA48O641; TTRY0BA48S641; TTRY0BP48C641; TTRY0BP48D641; TTRY0BP48N641; TTRY0BP48O641; TTRY0BP48S641; TTRY0SA48C641; TTRY0SA48D641; TTRY0SA48N641; TTRY0SA48O641; TTRY0SA48S641	48	04.08.2026	liegt bei
119	HONDA	TTRY0BA48C641; TTRY0BA48D641; TTRY0BA48N641; TTRY0BA48O641; TTRY0BA48S641; TTRY0BP48C641; TTRY0BP48D641; TTRY0BP48N641; TTRY0BP48O641; TTRY0BP48S641; TTRY0SA48C641; TTRY0SA48D641; TTRY0SA48N641; TTRY0SA48O641; TTRY0SA48S641	48	04.08.2026	liegt bei
120	Nissan International S. A.	PCZTTRY0BP35ED661; PCZTTRY0SA35ED661	35	04.08.2026	liegt bei
121	NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	TTRY0BA40C661; TTRY0BA40D661; TTRY0BA40N661; TTRY0BA40O661; TTRY0BA40S661; TTRY0BP40C661; TTRY0BP40D661; TTRY0BP40N661; TTRY0BP40O661; TTRY0BP40S661; TTRY0SA40C661; TTRY0SA40D661; TTRY0SA40N661; TTRY0SA40O661; TTRY0SA40S661	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

122	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTRY0BA40C661; TTRY0BA40D661; TTRY0BA40N661; TTRY0BA40O661; TTRY0BA40S661; TTRY0BP40C661; TTRY0BP40D661; TTRY0BP40N661; TTRY0BP40O661; TTRY0BP40S661; TTRY0SA40C661; TTRY0SA40D661; TTRY0SA40N661; TTRY0SA40O661; TTRY0SA40S661	40	04.08.2026	liegt bei
123	RENAULT	TTRY0BA40C661; TTRY0BA40D661; TTRY0BA40N661; TTRY0BA40O661; TTRY0BA40S661; TTRY0BP40C661; TTRY0BP40D661; TTRY0BP40N661; TTRY0BP40O661; TTRY0BP40S661; TTRY0SA40C661; TTRY0SA40D661; TTRY0SA40N661; TTRY0SA40O661; TTRY0SA40S661	40	04.08.2026	liegt bei
124	MERCEDES-BENZ	TTRY0BA40C661; TTRY0BA40D661; TTRY0BA40N661; TTRY0BA40O661; TTRY0BA40S661; TTRY0BP40C661; TTRY0BP40D661; TTRY0BP40N661; TTRY0BP40O661; TTRY0BP40S661; TTRY0SA40C661; TTRY0SA40D661; TTRY0SA40N661; TTRY0SA40O661; TTRY0SA40S661	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

125	DAIHATSU	TTRY0BA40C666; TTRY0BA40D666; TTRY0BA40N666; TTRY0BA40O666; TTRY0BA40S666; TTRY0BP40C666; TTRY0BP40D666; TTRY0BP40N666; TTRY0BP40O666; TTRY0BP40S666; TTRY0SA40C666; TTRY0SA40D666; TTRY0SA40N666; TTRY0SA40O666; TTRY0SA40S666	40	04.08.2026	liegt bei
126	Nissan International S. A.	TTRY0BA48C661; TTRY0BA48D661; TTRY0BA48N661; TTRY0BA48O661; TTRY0BA48S661; TTRY0BP48C661; TTRY0BP48D661; TTRY0BP48N661; TTRY0BP48O661; TTRY0BP48S661; TTRY0SA48C661; TTRY0SA48D661; TTRY0SA48N661; TTRY0SA48O661; TTRY0SA48S661	48	04.08.2026	liegt bei
127	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTRY0BA48C661; TTRY0BA48D661; TTRY0BA48N661; TTRY0BA48O661; TTRY0BA48S661; TTRY0BP48C661; TTRY0BP48D661; TTRY0BP48N661; TTRY0BP48O661; TTRY0BP48S661; TTRY0SA48C661; TTRY0SA48D661; TTRY0SA48N661; TTRY0SA48O661; TTRY0SA48S661	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

128	RENAULT	TTRY0BA48C661; TTRY0BA48D661; TTRY0BA48N661; TTRY0BA48O661; TTRY0BA48S661; TTRY0BP48C661; TTRY0BP48D661; TTRY0BP48N661; TTRY0BP48O661; TTRY0BP48S661; TTRY0SA48C661; TTRY0SA48D661; TTRY0SA48N661; TTRY0SA48O661; TTRY0SA48S661	48	04.08.2026	liegt bei
129	Great Wall Motor Company Limit	TTRY0BA48C666; TTRY0BA48D666; TTRY0BA48N666; TTRY0BA48O666; TTRY0BA48S666; TTRY0BP48C666; TTRY0BP48D666; TTRY0BP48N666; TTRY0BP48O666; TTRY0BP48S666; TTRY0SA48C666; TTRY0SA48D666; TTRY0SA48N666; TTRY0SA48O666; TTRY0SA48S666	48	04.08.2026	liegt bei
130	DAIHATSU	TTRY0BA48C666; TTRY0BA48D666; TTRY0BA48N666; TTRY0BA48O666; TTRY0BA48S666; TTRY0BP48C666; TTRY0BP48D666; TTRY0BP48N666; TTRY0BP48O666; TTRY0BP48S666; TTRY0SA48C666; TTRY0SA48D666; TTRY0SA48N666; TTRY0SA48O666; TTRY0SA48S666	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

131	MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei
132	FORD, FORD MOTOR	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei
133	KIA MOTORS (SVK)	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

134	CHRYSLER (USA)	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei
135	DIAMOND, MITSUBISHI	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei
136	KIA	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

137	CITROEN	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei
138	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei
139	PEUGEOT	TTRY0BA40C671; TTRY0BA40D671; TTRY0BA40N671; TTRY0BA40O671; TTRY0BA40S671; TTRY0BP40C671; TTRY0BP40D671; TTRY0BP40N671; TTRY0BP40O671; TTRY0BP40S671; TTRY0SA40C671; TTRY0SA40D671; TTRY0SA40N671; TTRY0SA40O671; TTRY0SA40S671	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

140	KIA MOTORS (SVK)	TTRY0BA48C671; TTRY0BA48D671; TTRY0BA48N671; TTRY0BA48O671; TTRY0BA48S671; TTRY0BP48C671; TTRY0BP48D671; TTRY0BP48N671; TTRY0BP48O671; TTRY0BP48S671; TTRY0SA48C671; TTRY0SA48D671; TTRY0SA48N671; TTRY0SA48O671; TTRY0SA48S671	48	04.08.2026	liegt bei
141	CITROEN	TTRY0BA48C671; TTRY0BA48D671; TTRY0BA48N671; TTRY0BA48O671; TTRY0BA48S671; TTRY0BP48C671; TTRY0BP48D671; TTRY0BP48N671; TTRY0BP48O671; TTRY0BP48S671; TTRY0SA48C671; TTRY0SA48D671; TTRY0SA48N671; TTRY0SA48O671; TTRY0SA48S671	48	04.08.2026	liegt bei
142	KIA	TTRY0BA48C671; TTRY0BA48D671; TTRY0BA48N671; TTRY0BA48O671; TTRY0BA48S671; TTRY0BP48C671; TTRY0BP48D671; TTRY0BP48N671; TTRY0BP48O671; TTRY0BP48S671; TTRY0SA48C671; TTRY0SA48D671; TTRY0SA48N671; TTRY0SA48O671; TTRY0SA48S671	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

143	MITSUBISHI	TTRY0BA48C671; TTRY0BA48D671; TTRY0BA48N671; TTRY0BA48O671; TTRY0BA48S671; TTRY0BP48C671; TTRY0BP48D671; TTRY0BP48N671; TTRY0BP48O671; TTRY0BP48S671; TTRY0SA48C671; TTRY0SA48D671; TTRY0SA48N671; TTRY0SA48O671; TTRY0SA48S671	48	04.08.2026	liegt bei
144	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE	TTRY0BA48C671; TTRY0BA48D671; TTRY0BA48N671; TTRY0BA48O671; TTRY0BA48S671; TTRY0BP48C671; TTRY0BP48D671; TTRY0BP48N671; TTRY0BP48O671; TTRY0BP48S671; TTRY0SA48C671; TTRY0SA48D671; TTRY0SA48N671; TTRY0SA48O671; TTRY0SA48S671	48	04.08.2026	liegt bei
145	PEUGEOT	TTRY0BA48C671; TTRY0BA48D671; TTRY0BA48N671; TTRY0BA48O671; TTRY0BA48S671; TTRY0BP48C671; TTRY0BP48D671; TTRY0BP48N671; TTRY0BP48O671; TTRY0BP48S671; TTRY0SA48C671; TTRY0SA48D671; TTRY0SA48N671; TTRY0SA48O671; TTRY0SA48S671	48	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

146	MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	TTRY0BA48C671; TTRY0BA48D671; TTRY0BA48N671; TTRY0BA48O671; TTRY0BA48S671; TTRY0BP48C671; TTRY0BP48D671; TTRY0BP48N671; TTRY0BP48O671; TTRY0BP48S671; TTRY0SA48C671; TTRY0SA48D671; TTRY0SA48N671; TTRY0SA48O671; TTRY0SA48S671	48	04.08.2026	liegt bei
147	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	TTRY0BA40C716; TTRY0BA40D716; TTRY0BA40N716; TTRY0BA40O716; TTRY0BA40S716; TTRY0BP40C716; TTRY0BP40D716; TTRY0BP40N716; TTRY0BP40O716; TTRY0BP40S716; TTRY0SA40C716; TTRY0SA40D716; TTRY0SA40N716; TTRY0SA40O716; TTRY0SA40S716	40	04.08.2026	liegt bei

§22 53207*12

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom Datum 04.08.2026

:Es wird geändert
Geänderte Anlagen:
1,2,4,5,6,7,12,14,15,25,26,28,31,32,33,35,38,39,42,43,46,47,49,51,52,54,55,60,
64,71,72,75,78,79,85,86,87,88,90,91,94,95,97,98,100,101,102,105,107,108,109
,111,120,121,131,133,136,142

:Es wird hinzugefügt
Die Fertigungsstätte SSWL kommt neu hinzu.

TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA

Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 04.08.2026
KUB

§22 53207*12