GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 54342

366-0006-22-WIRD/N6

Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Art: Sonderrad 7 1/2 J X 18 H2

Typ: OFUF

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54342 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch-kreis in mm / -zahl	Mitten-loch in mm	Ein-preß-tiefe in mm	zul. Rad-last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
OFUF2BP35K581	PCD100 ET35	Ø60.1 Ø58.1	100/4	58,1	35	670	2114	10/22
OFUF2BP45K581	PCD100 ET45	Ø60.1 Ø58.1	100/4	58,1	45	670	2114	10/22
OFUF2FA35K581	PCD100 ET35	Ø60.1 Ø58.1	100/4	58,1	35	670	2114	10/22
OFUF2FA45K581	PCD100 ET45	Ø60.1 Ø58.1	100/4	58,1	45	670	2114	10/22
OFUF2BP35K541	PCD100 ET35	Ø60.1 Ø54.1	100/4	54,1	35	670	2114	10/22
OFUF2BP45K541	PCD100 ET45	Ø60.1 Ø54.1	100/4	54,1	45	670	2114	10/22
OFUF2FA35K541	PCD100 ET35	Ø60.1 Ø54.1	100/4	54,1	35	670	2114	10/22
OFUF2FA45K541	PCD100 ET45	Ø60.1 Ø54.1	100/4	54,1	45	670	2114	10/22
OFUF2BP35K561	PCD100 ET35	Ø60.1 Ø56.1	100/4	56,1	35	670	2114	10/22
OFUF2BP45K561	PCD100 ET45	Ø60.1 Ø56.1	100/4	56,1	45	670	2114	10/22
OFUF2FA35K561	PCD100 ET35	Ø60.1 Ø56.1	100/4	56,1	35	670	2114	10/22
OFUF2FA45K561	PCD100 ET45	Ø60.1 Ø56.1	100/4	56,1	45	670	2114	10/22
OFUF2BP35K566	PCD100 ET35	Ø60.1 Ø56.6	100/4	56,6	35	670	2114	10/22
OFUF2BP45K566	PCD100 ET45	Ø60.1 Ø56.6	100/4	56,6	45	670	2114	10/22
OFUF2FA35K566	PCD100 ET35	Ø60.1 Ø56.6	100/4	56,6	35	670	2114	10/22
OFUF2FA45K566	PCD100 ET45	Ø60.1 Ø56.6	100/4	56,6	45	670	2114	10/22
OFUF2BP35K601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	670	2114	10/22
OFUF2BP45K601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	670	2114	10/22
OFUF2FA35K601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	670	2114	10/22
OFUF2FA45K601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	670	2114	10/22
OFUF3BP45K634	PCD108 ET45	ohne	108/4	63,4	45	670	2114	10/22
OFUF3FA45K634	PCD108 ET45	ohne	108/4	63,4	45	670	2114	10/22
OFUF3BP31K651	PCD108 ET31	ohne	108/4	65,1	31	670	2114	10/22
OFUF3FA31K651	PCD108 ET31	ohne	108/4	65,1	31	670	2114	10/22

§22 54342*06

OFUF6BP46EK571	PCD100 ET46	ohne		100/5	57,1	46	670	2114	10/22
OFUF6BP51EK571	PCD100 ET51	ohne		100/5	57,1	51	670	2114	10/22
OFUF6FA46EK571	PCD100 ET46	ohne		100/5	57,1	46	670	2114	10/22
OFUF6FA51EK571	PCD100 ET51	ohne		100/5	57,1	51	670	2114	10/22
OFUFHBP48K634	PCD108 ET48	Ø70.1	Ø63.4	108/5	63,4	48	630	2254	10/22
OFUFHBP48K634	PCD108 ET48	Ø70.1	Ø63.4	108/5	63,4	48	650	2175	10/22
OFUFHBP48K634	PCD108 ET48	Ø70.1	Ø63.4	108/5	63,4	48	650	2181	10/22
OFUFHBP48K634	PCD108 ET48	Ø70.1	Ø63.4	108/5	63,4	48	670	2114	10/22
OFUFHFA48K634	PCD108 ET48	Ø70.1	Ø63.4	108/5	63,4	48	670	2114	10/22
OFUFHBP48K651	PCD108 ET48	Ø70.1	Ø65.1	108/5	65,1	48	640	2217	10/22
OFUFHBP48K651	PCD108 ET48	Ø70.1	Ø65.1	108/5	65,1	48	670	2114	10/22
OFUFHFA48K651	PCD108 ET48	Ø70.1	Ø65.1	108/5	65,1	48	670	2114	10/22
OFUF8BP38K651	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø65.1	112/5	65,1	38	670	2114	10/22
OFUF8FA38K651	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø65.1	112/5	65,1	38	670	2114	10/22
OFUF8BP38K571	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø57.1	112/5	57,1	38	640	2217	10/22
OFUF8BP38K571	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø57.1	112/5	57,1	38	650	2181	10/22
OFUF8BP38K571	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø57.1	112/5	57,1	38	670	2114	10/22
OFUF8BP46EK571	PCD112 ET46	ohne		112/5	57,1	46	640	2217	10/22
OFUF8BP46EK571	PCD112 ET46	ohne		112/5	57,1	46	670	2114	10/22
OFUF8BP48K571	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø57.1	112/5	57,1	48	640	2217	10/22
OFUF8BP48K571	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø57.1	112/5	57,1	48	670	2114	10/22
OFUF8BP50EK571	PCD112 ET50	ohne		112/5	57,1	50	640	2217	10/22
OFUF8BP50EK571	PCD112 ET50	ohne		112/5	57,1	50	670	2114	10/22
OFUF8BP51EK571	PCD112 ET51	ohne		112/5	57,1	51	670	2114	10/22
OFUF8DA48K571	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø57.1	112/5	57,1	48	670	2114	10/22
OFUF8FA38K571	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø57.1	112/5	57,1	38	670	2114	10/22
OFUF8FA46EK571	PCD112 ET46	ohne		112/5	57,1	46	670	2114	10/22
OFUF8FA48K571	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø57.1	112/5	57,1	48	670	2114	10/22
OFUF8FA50EK571	PCD112 ET50	ohne		112/5	57,1	50	670	2114	10/22
OFUF8FA51EK571	PCD112 ET51	ohne		112/5	57,1	51	670	2114	10/22
OFUF8BP38K666	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	38	640	2217	10/22
OFUF8BP38K666	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	38	650	2181	10/22
OFUF8BP38K666	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	38	660	2150	10/22
OFUF8BP38K666	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	38	670	2114	10/22
OFUF8BP48K666	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	48	640	2217	10/22
OFUF8BP48K666	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	48	650	2181	10/22
OFUF8BP48K666	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	48	660	2150	10/22
OFUF8BP48K666	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	48	670	2114	10/22
OFUF8DA48K666	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	48	670	2114	10/22
OFUF8FA38K666	PCD112 ET38	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	38	670	2114	10/22
OFUF8FA48K666	PCD112 ET48	Ø70.1	Ø66.6	112/5	66,6	48	670	2114	10/22
OFUF0BP48K561	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø56.1	114,3/5	56,1	48	670	2114	10/22
OFUF0DA48K561	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø56.1	114,3/5	56,1	48	670	2114	10/22
OFUF0FA48K561	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø56.1	114,3/5	56,1	48	670	2114	10/22
OFUF0BP48K601	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø60.1	114,3/5	60,1	48	670	2114	10/22
OFUF0DA48K601	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø60.1	114,3/5	60,1	48	670	2114	10/22
OFUF0FA48K601	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø60.1	114,3/5	60,1	48	670	2114	10/22
OFUF0BP48K641	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø64.1	114,3/5	64,1	48	670	2114	10/22
OFUF0DA48K641	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø64.1	114,3/5	64,1	48	670	2114	10/22
OFUF0FA48K641	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø64.1	114,3/5	64,1	48	670	2114	10/22

§22 54342*06

OFUF0BP48K661	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø66.1	114,3/5	66,1	48	640	2217	10/22
OFUF0BP48K661	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø66.1	114,3/5	66,1	48	670	2114	10/22
OFUF0DA48K661	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø66.1	114,3/5	66,1	48	670	2114	10/22
OFUF0FA48K661	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø66.1	114,3/5	66,1	48	670	2114	10/22
OFUF0BP48K666	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø66.6	114,3/5	66,6	48	670	2114	10/22
OFUF0DA48K666	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø66.6	114,3/5	66,6	48	670	2114	10/22
OFUF0FA48K666	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø66.6	114,3/5	66,6	48	670	2114	10/22
OFUF0BP45EK671	PCD114.3 ET45	ohne		114,3/5	67,1	45	630	2254	10/22
OFUF0BP45EK671	PCD114.3 ET45	ohne		114,3/5	67,1	45	670	2114	10/22
OFUF0BP48K671	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	48	630	2254	10/22
OFUF0BP48K671	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	48	670	2114	10/22
OFUF0DA48K671	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	48	670	2114	10/22
OFUF0FA45EK671	PCD114.3 ET45	ohne		114,3/5	67,1	45	670	2114	10/22
OFUF0FA48K671	PCD114.3 ET48	Ø71.6	Ø67.1	114,3/5	67,1	48	670	2114	10/22

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller	: ALCAR WHEELS GmbH A-1030 Wien
Hersteller	: ALCAR WHEELS GmbH : : A-1030 Wien
Handelsmarke	: DOTZ Fuji
Art der Sonderräder	:LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz	: Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades	: ca. 11,4 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen, eingeprägt bzw. gelasert, siehe Beispiel der Radausführung OFUF0BP45EK671:

	: Außenseite	: Innenseite
Radtyp	: --	: OFUF
Radausführung	: --	: PCD100 ET35
Radgröße	: --	: 7 1/2 J X 18 H2
Typzeichen	: KBA 54342	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET35
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 10/22
Herkunftsmerkmal	: --	: MIT
Gießereikennzeichnung	: --	: DS

§22 54342*06

Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: --	: DOTZ

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise/Prüfberichte vor:

Berichtart	*Berichtnummer*	*Datum*	*Technischer Dienst*
Technischer Bericht	RP-005679-A0-144	10.11.2022	TÜV NORD

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein (Wuchtgewichte beachten). Um Schäden zu vermeiden ist dies vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges mit den Sonderrädern sicherzustellen!

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBl S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

§22 54342*06

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

§22 54342*06

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	CITROEN	OFUF2BP35K581; OFUF2FA35K581	35	13.02.2026	liegt bei
2	PEUGEOT	OFUF2BP35K581; OFUF2FA35K581	35	13.02.2026	liegt bei
3	FCA	OFUF2BP35K581; OFUF2FA35K581	35	13.02.2026	liegt bei
4	FIAT	OFUF2BP35K581; OFUF2FA35K581	35	13.02.2026	liegt bei
5	FIAT	OFUF2BP45K581; OFUF2FA45K581	45	13.02.2026	liegt bei
6	Suzuki, SUZUKI	OFUF2BP35K541; OFUF2FA35K541	35	13.02.2026	liegt bei
7	FCA	OFUF2BP35K541; OFUF2FA35K541	35	13.02.2026	liegt bei
8	OPEL / VAUXHALL	OFUF2BP35K541; OFUF2FA35K541	35	13.02.2026	liegt bei
9	KIA	OFUF2BP35K541; OFUF2FA35K541	35	13.02.2026	liegt bei
10	HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, HYUNDAI MOTOR (IND)	OFUF2BP35K541; OFUF2FA35K541	35	13.02.2026	liegt bei
11	TOYOTA	OFUF2BP35K541; OFUF2FA35K541	35	13.02.2026	liegt bei
12	MAZDA	OFUF2BP35K541; OFUF2FA35K541	35	13.02.2026	liegt bei
13	Suzuki, SUZUKI	OFUF2BP45K541; OFUF2FA45K541	45	13.02.2026	liegt bei
14	MAZDA	OFUF2BP45K541; OFUF2FA45K541	45	13.02.2026	liegt bei
15	HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi	OFUF2BP45K541; OFUF2FA45K541	45	13.02.2026	liegt bei
16	KIA	OFUF2BP45K541; OFUF2FA45K541	45	13.02.2026	liegt bei
17	FCA	OFUF2BP45K541; OFUF2FA45K541	45	13.02.2026	liegt bei
18	ROVER	OFUF2BP35K561; OFUF2FA35K561	35	13.02.2026	liegt bei
19	BMW AG	OFUF2BP35K561; OFUF2FA35K561	35	13.02.2026	liegt bei
20	HONDA	OFUF2BP35K561; OFUF2FA35K561	35	13.02.2026	liegt bei
21	OPEL, OPEL / VAUXHALL	OFUF2BP35K566; OFUF2FA35K566	35	13.02.2026	liegt bei

§22 54342*06

22	GM DAEWOO (ROK), GM Korea, GM Daewoo, GM KOREA (ROK)	OFUF2BP35K566; OFUF2FA35K566	35	13.02.2026	liegt bei
23	FIAT	OFUF2BP35K566; OFUF2FA35K566	35	13.02.2026	liegt bei
24	BMW AG	OFUF2BP45K561; OFUF2FA45K561	45	13.02.2026	liegt bei
25	HONDA	OFUF2BP45K561; OFUF2FA45K561	45	13.02.2026	liegt bei
26	OPEL / VAUXHALL	OFUF2BP45K566; OFUF2FA45K566	45	13.02.2026	liegt bei
27	NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	OFUF2BP35K601; OFUF2FA35K601	35	13.02.2026	liegt bei
28	LADA	OFUF2BP35K601; OFUF2FA35K601	35	13.02.2026	liegt bei
29	AUTOMOBILES DACIA S.A.	OFUF2BP35K601; OFUF2FA35K601	35	13.02.2026	liegt bei
30	RENAULT	OFUF2BP35K601; OFUF2FA35K601	35	13.02.2026	liegt bei
31	NISSAN, Nissan International S. A.	OFUF2BP45K601; OFUF2FA45K601	45	13.02.2026	liegt bei
32	RENAULT	OFUF2BP45K601; OFUF2FA45K601	45	13.02.2026	liegt bei
33	AUTOMOBILES DACIA S.A.	OFUF2BP45K601; OFUF2FA45K601	45	13.02.2026	liegt bei
34	FORD, Ford-Werke GmbH	OFUF3BP45K634; OFUF3FA45K634	45	13.02.2026	liegt bei
35	FCA	OFUF3BP31K651; OFUF3FA31K651	31	13.02.2026	liegt bei
36	CITROEN	OFUF3BP31K651; OFUF3FA31K651	31	13.02.2026	liegt bei
37	STELLANTIS	OFUF3BP31K651; OFUF3FA31K651	31	13.02.2026	liegt bei
38	PEUGEOT	OFUF3BP31K651; OFUF3FA31K651	31	13.02.2026	liegt bei
39	SKODA	OFUF6BP46EK571; OFUF6FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
40	VOLKSWAGEN	OFUF6BP46EK571; OFUF6FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
41	SEAT, S.A.	OFUF6BP46EK571; OFUF6FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
42	AUDI	OFUF6BP46EK571; OFUF6FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
43	VOLKSWAGEN	OFUF6BP51EK571; OFUF6FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei
44	SKODA	OFUF6BP51EK571; OFUF6FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei
45	SEAT, S.A.	OFUF6BP51EK571; OFUF6FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei

§22 54342*06

46	FORD	OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHFA48K634	48	13.02.2026	liegt bei
47	JAGUAR	OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHFA48K634	48	13.02.2026	liegt bei
48	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHBP48K634; OFUFHFA48K634	48	13.02.2026	liegt bei
49	TOYOTA	OFUFHBP48K651; OFUFHBP48K651; OFUFHFA48K651	48	13.02.2026	liegt bei
50	CITROEN	OFUFHBP48K651; OFUFHBP48K651; OFUFHFA48K651	48	13.02.2026	liegt bei
51	STELLANTIS	OFUFHBP48K651; OFUFHBP48K651; OFUFHFA48K651	48	13.02.2026	liegt bei
52	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES	OFUFHBP48K651; OFUFHBP48K651; OFUFHFA48K651	48	13.02.2026	liegt bei
53	PEUGEOT	OFUFHBP48K651; OFUFHBP48K651; OFUFHFA48K651	48	13.02.2026	liegt bei
54	OPEL / VAUXHALL, OPEL AUTOMOBILE GmbH	OFUFHBP48K651; OFUFHBP48K651; OFUFHFA48K651	48	13.02.2026	liegt bei
55	OPEL, OPEL / VAUXHALL	OFUF8BP38K651; OFUF8FA38K651	38	13.02.2026	liegt bei
56	CHRYSLER	OFUF8BP38K651; OFUF8FA38K651	38	13.02.2026	liegt bei
57	FIAT	OFUF8BP38K651; OFUF8FA38K651	38	13.02.2026	liegt bei
58	ALFA ROMEO S.p.A., FCA	OFUF8BP38K651; OFUF8FA38K651	38	13.02.2026	liegt bei
59	SAAB	OFUF8BP38K651; OFUF8FA38K651	38	13.02.2026	liegt bei
60	AUDI	OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8FA38K571	38	13.02.2026	liegt bei
61	VOLKSWAGEN	OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8FA38K571	38	13.02.2026	liegt bei

§22 54342*06

62	AUDI AG	OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8FA38K571	38	13.02.2026	liegt bei
63	MG	OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8FA38K571	38	13.02.2026	liegt bei
64	SEAT, SEAT, S.A.	OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8FA38K571	38	13.02.2026	liegt bei
65	SKODA	OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8FA38K571	38	13.02.2026	liegt bei
66	FORD	OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8BP38K571; OFUF8FA38K571	38	13.02.2026	liegt bei
67	SEAT, SEAT, S.A.	OFUF8BP46EK571; OFUF8BP46EK571; OFUF8FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
68	MG	OFUF8BP46EK571; OFUF8BP46EK571; OFUF8FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
69	SKODA	OFUF8BP46EK571; OFUF8BP46EK571; OFUF8FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
70	VOLKSWAGEN	OFUF8BP46EK571; OFUF8BP46EK571; OFUF8FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
71	AUDI	OFUF8BP46EK571; OFUF8BP46EK571; OFUF8FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
72	AUDI AG	OFUF8BP46EK571; OFUF8BP46EK571; OFUF8FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
73	FORD	OFUF8BP46EK571; OFUF8BP46EK571; OFUF8FA46EK571	46	13.02.2026	liegt bei
74	SKODA	OFUF8BP48K571; OFUF8BP48K571; OFUF8DA48K571; OFUF8FA48K571	48	13.02.2026	liegt bei
75	SEAT, SEAT, S.A.	OFUF8BP48K571; OFUF8BP48K571; OFUF8DA48K571; OFUF8FA48K571	48	13.02.2026	liegt bei

§22 54342*06

76	AUDI AG	OFUF8BP48K571; OFUF8BP48K571; OFUF8DA48K571; OFUF8FA48K571	48	13.02.2026	liegt bei
77	FORD	OFUF8BP48K571; OFUF8BP48K571; OFUF8DA48K571; OFUF8FA48K571	48	13.02.2026	liegt bei
78	MG	OFUF8BP48K571; OFUF8BP48K571; OFUF8DA48K571; OFUF8FA48K571	48	13.02.2026	liegt bei
79	VOLKSWAGEN	OFUF8BP48K571; OFUF8BP48K571; OFUF8DA48K571; OFUF8FA48K571	48	13.02.2026	liegt bei
80	AUDI	OFUF8BP48K571; OFUF8BP48K571; OFUF8DA48K571; OFUF8FA48K571	48	13.02.2026	liegt bei
81	MG	OFUF8BP50EK571; OFUF8BP50EK571; OFUF8FA50EK571	50	13.02.2026	liegt bei
82	AUDI	OFUF8BP50EK571; OFUF8BP50EK571; OFUF8FA50EK571	50	13.02.2026	liegt bei
83	SKODA	OFUF8BP50EK571; OFUF8BP50EK571; OFUF8FA50EK571	50	13.02.2026	liegt bei
84	SEAT, SEAT, S.A.	OFUF8BP50EK571; OFUF8BP50EK571; OFUF8FA50EK571	50	13.02.2026	liegt bei
85	VOLKSWAGEN	OFUF8BP50EK571; OFUF8BP50EK571; OFUF8FA50EK571	50	13.02.2026	liegt bei
86	AUDI AG	OFUF8BP50EK571; OFUF8BP50EK571; OFUF8FA50EK571	50	13.02.2026	liegt bei
87	MG	OFUF8BP51EK571; OFUF8FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei
88	SEAT, SEAT, S.A.	OFUF8BP51EK571; OFUF8FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei
89	AUDI	OFUF8BP51EK571; OFUF8FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei
90	SKODA	OFUF8BP51EK571; OFUF8FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei
91	AUDI AG	OFUF8BP51EK571; OFUF8FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei
92	VOLKSWAGEN	OFUF8BP51EK571; OFUF8FA51EK571	51	13.02.2026	liegt bei

§22 54342*06

93	SSANGYONG	OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8FA38K666	38	13.02.2026	liegt bei
94	KG Mobility Corp.	OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8FA38K666	38	13.02.2026	liegt bei
95	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8FA38K666	38	13.02.2026	liegt bei
96	Nissan International S. A.	OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8FA38K666	38	13.02.2026	liegt bei
97	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8FA38K666	38	13.02.2026	liegt bei
98	AUDI	OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8BP38K666; OFUF8FA38K666	38	13.02.2026	liegt bei
99	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8DA48K666; OFUF8FA48K666	48	13.02.2026	liegt bei
100	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8DA48K666; OFUF8FA48K666	48	13.02.2026	liegt bei
101	KG Mobility Corp.	OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8BP48K666; OFUF8DA48K666; OFUF8FA48K666	48	13.02.2026	liegt bei
102	SUBARU	OFUF0BP48K561; OFUF0DA48K561; OFUF0FA48K561	48	13.02.2026	liegt bei

§22 54342*06

103	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION	OFUF0BP48K561; OFUF0DA48K561; OFUF0FA48K561	48	13.02.2026	liegt bei
104	SUZUKI	OFUF0BP48K601; OFUF0DA48K601; OFUF0FA48K601	48	13.02.2026	liegt bei
105	TOYOTA	OFUF0BP48K601; OFUF0DA48K601; OFUF0FA48K601	48	13.02.2026	liegt bei
106	HONDA	OFUF0BP48K641; OFUF0DA48K641; OFUF0FA48K641	48	13.02.2026	liegt bei
107	HONDA	OFUF0BP48K641; OFUF0DA48K641; OFUF0FA48K641	48	13.02.2026	liegt bei
108	RENAULT	OFUF0BP48K661; OFUF0BP48K661; OFUF0DA48K661; OFUF0FA48K661	48	13.02.2026	liegt bei
109	Nissan International S. A.	OFUF0BP48K661; OFUF0BP48K661; OFUF0DA48K661; OFUF0FA48K661	48	13.02.2026	liegt bei
110	DAIHATSU	OFUF0BP48K666; OFUF0DA48K666; OFUF0FA48K666	48	13.02.2026	liegt bei
111	PEUGEOT	OFUF0BP45EK671; OFUF0BP45EK671; OFUF0FA45EK671	45	13.02.2026	liegt bei
112	KIA	OFUF0BP45EK671; OFUF0BP45EK671; OFUF0FA45EK671	45	13.02.2026	liegt bei
113	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE	OFUF0BP45EK671; OFUF0BP45EK671; OFUF0FA45EK671	45	13.02.2026	liegt bei
114	KIA MOTORS (SK)	OFUF0BP45EK671; OFUF0BP45EK671; OFUF0FA45EK671	45	13.02.2026	liegt bei
115	MITSUBISHI	OFUF0BP45EK671; OFUF0BP45EK671; OFUF0FA45EK671	45	13.02.2026	liegt bei
116	MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	OFUF0BP45EK671; OFUF0BP45EK671; OFUF0FA45EK671	45	13.02.2026	liegt bei
117	CITROEN	OFUF0BP45EK671; OFUF0BP45EK671; OFUF0FA45EK671	45	13.02.2026	liegt bei

§22 54342*06

118	KIA	OFUF0BP48K671; OFUF0BP48K671; OFUF0DA48K671; OFUF0FA48K671	48	13.02.2026	liegt bei
119	KIA MOTORS (SK)	OFUF0BP48K671; OFUF0BP48K671; OFUF0DA48K671; OFUF0FA48K671	48	13.02.2026	liegt bei
120	MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	OFUF0BP48K671; OFUF0BP48K671; OFUF0DA48K671; OFUF0FA48K671	48	13.02.2026	liegt bei
121	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE	OFUF0BP48K671; OFUF0BP48K671; OFUF0DA48K671; OFUF0FA48K671	48	13.02.2026	liegt bei
122	BYD AUTO CO LTD	OFUF2BP35K541; OFUF2FA35K541	35	13.02.2026	liegt bei
123	OMODA	OFUFHBP48K651; OFUFHBP48K651; OFUFHFA48K651	48	13.02.2026	liegt bei

§22 54342*06

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom Datum 13.02.2026

:Es wird geändert
Verwendungsbereich der Anlagen
3,7,10,12,14,15,17,29,30,32,33,39,44,51,52,60,61,63,65,68,70,78,81,87,94,98,101,112,118 wurde aktualisiert.

:Es wird hinzugefügt
Anlage 123 neu

TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA

Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 13.02.2026
KUB

§22 54342*06