GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 55458

366-0034-24-WIRD/N2

Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Art: Sonderrad 8 1/2 J X 20 H2

Typ: OSO0L

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55458 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendung der LM-Sonderräder Typ OSO0L (8,5Jx20H2) ist auch in Verbindung mit den LM-Sonderrädern Typ OSO0K (8.0Jx20H2) KBA-Nr. 55459 an der Vorderachse oder mit den LM-Sonderrädern Typ OSO0N (9,5Jx20H2) KBA-Nr. 55457 an der Hinterachse zulässig.
Die in den entsprechenden Gutachten aufgeführten Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Die Kombination unterschiedlicher Radausführungen dieses Radtyps OSO0L ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den Verwendungsbereichen bzgl. der Rad-./Reifenkombinationen zu beachten.
Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch-kreis in mm / -zahl	Mitten-loch in mm	Ein-preß-tiefe in mm	zul. Rad-last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
OSO0LHKL45EH634	PCD108 ET45	ohne	108/5	63,4	45	810	2270	06/24
OSO0LHRA45EH634	PCD108 ET45	ohne	108/5	63,4	45	770	2405	06/24
OSO0LHRA45EH634	PCD108 ET45	ohne	108/5	63,4	45	790	2330	06/24
OSO0LHRA45EH634	PCD108 ET45	ohne	108/5	63,4	45	810	2270	06/24
OSO0L8KL28H651	PCD112 ET28	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	28	810	2270	06/24
OSO0L8KL35H651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	810	2270	06/24
OSO0L8RA28H651	PCD112 ET28	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	28	810	2270	06/24
OSO0L8RA35H651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	810	2270	06/24
OSO0L8KL28H571	PCD112 ET28	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	28	810	2270	06/24
OSO0L8KL35H571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	810	2270	06/24
OSO0L8KL38EH571	PCD112 ET38	ohne	112/5	57,1	38	810	2270	06/24
OSO0L8KL40AEH571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	810	2270	06/24

§22 55458*02

OSO0L8KL40H571	PCD112 ET40	Ø70.1 - Ø57.1	112/5	57,1	40	810	2270	06/24
OSO0L8KL45H571	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	45	810	2270	06/24
OSO0L8RA28H571	PCD112 ET28	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	28	810	2270	06/24
OSO0L8RA35H571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	810	2270	06/24
OSO0L8RA38EH571	PCD112 ET38	ohne	112/5	57,1	38	810	2270	06/24
OSO0L8RA40AEH571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	810	2270	06/24
OSO0L8RA40H571	PCD112 ET40	Ø70.1 - Ø57.1	112/5	57,1	40	810	2270	06/24
OSO0L8RA45H571	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	45	810	2270	06/24
OSO0L8KL35H601	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	35	810	2270	06/24
OSO0L8KL40H601	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	40	810	2270	06/24
OSO0L8KL45H601	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	45	810	2270	06/24
OSO0L8RA35H601	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	35	810	2270	06/24
OSO0L8RA40H601	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	40	810	2270	06/24
OSO0L8RA45H601	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	45	810	2270	06/24
OSO0L8KL28H666	PCD112 ET28	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	28	810	2270	06/24
OSO0L8KL35H666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	810	2270	06/24
OSO0L8KL40EH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	810	2270	06/24
OSO0L8KL40H666	PCD112 ET40	Ø70.1 - Ø66.6	112/5	66,6	40	810	2270	06/24
OSO0L8KL45H666	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	45	810	2270	06/24
OSO0L8RA28H666	PCD112 ET28	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	28	770	2391	06/24
OSO0L8RA28H666	PCD112 ET28	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	28	780	2361	06/24
OSO0L8RA28H666	PCD112 ET28	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	28	810	2270	06/24
OSO0L8RA35H666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	810	2270	06/24
OSO0L8RA40EH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	810	2270	06/24
OSO0L8RA40H666	PCD112 ET40	Ø70.1 - Ø66.6	112/5	66,6	40	810	2270	06/24
OSO0L8RA45H666	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	45	810	2270	06/24
OSO0L0KL45H561	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0RA45H561	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0KL35H601	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	35	810	2270	06/24
OSO0L0KL45H601	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0RA35H601	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	35	810	2270	06/24
OSO0L0RA45H601	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0KL35H641	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	35	810	2270	06/24
OSO0L0KL45H641	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0RA35H641	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	35	810	2270	06/24
OSO0L0RA45H641	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0KL35H661	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	35	810	2270	06/24
OSO0L0KL45H661	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0RA35H661	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	35	810	2270	06/24
OSO0L0RA45H661	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0KL35H667	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø66.7	114,3/5	66,7	35	810	2270	06/24
OSO0L0RA35H667	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø66.7	114,3/5	66,7	35	810	2270	06/24
OSO0L0KL35H671	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	35	810	2270	06/24
OSO0L0KL45H671	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	810	2270	06/24
OSO0L0RA35H671	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	35	810	2270	06/24
OSO0L0RA45H671	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	810	2270	06/24

§22 55458*02

OSO0L0KL35H706	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø70.6	114,3/5	70,6	35	810	2270	06/24
OSO0L0KL45H706	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø70.6	114,3/5	70,6	45	810	2270	06/24
OSO0L0RA35H706	PCD114.3 ET35	Ø71.6 Ø70.6	114,3/5	70,6	35	810	2270	06/24
OSO0L0RA45H706	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø70.6	114,3/5	70,6	45	810	2270	06/24
OSO0L0KL35H716	PCD114.3 ET35	ohne	114,3/5	71,6	35	810	2270	06/24
OSO0L0RA35H716	PCD114.3 ET35	ohne	114,3/5	71,6	35	810	2270	06/24
OSO0L9KL32H626	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø62.6	120/5	62,6	32	810	2270	06/24
OSO0L9RA32H626	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø62.6	120/5	62,6	32	810	2270	06/24
OSO0L9KL32H641	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	32	810	2270	06/24
OSO0L9KL47EH641	PCD120 ET47	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	47	810	2270	06/24
OSO0L9RA32H641	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	32	810	2270	06/24
OSO0L9KL32H671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	810	2270	06/24
OSO0L9KL47EH671	PCD120 ET47	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	47	810	2270	06/24
OSO0L9RA32H671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	810	2270	06/24
OSO0L9RA47EH671	PCD120 ET47	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	47	810	2270	06/24
OSO0L9KL32H726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	810	2270	06/24
OSO0L9KL47EH726	PCD120 ET47	ohne	120/5	72,6	47	810	2270	06/24
OSO0L9RA32H726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	810	2270	06/24
OSO0L9RA47EH726	PCD120 ET47	ohne	120/5	72,6	47	810	2270	06/24

§22 55458*02

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Hersteller : ALCAR WHEELS GmbH
:
: A-1030 Wien

Handelsmarke : DOTZ Sonoma

Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 13,9 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen, eingeprägt bzw. gelasert, siehe Beispiel der Radausführung OSO0L0RA35H716:

	: Außenseite	: Innenseite
Radtyp	: --	: OSO0L
Radausführung	: --	: PCD114.3 ET35

Radgröße	: --	: 8 1/2 J X 20 H2
Typzeichen	: KBA 55458	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET35
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 06/24
Herkunftsmerkmal	: --	: MIC
Gießereikennzeichnung	: --	: DC
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: --	: DOTZ

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise/Prüfberichte vor:

Berichtart	*Berichtnummer*	*Datum*	*Technischer Dienst*
Technischer Bericht	RP-005872-A1-144	19.08.2024	TÜV NORD

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein (Wuchtgewichte beachten). Um Schäden zu vermeiden ist dies vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges mit den Sonderrädern sicherzustellen!

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBl S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.

§22 55458*02

Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

§22 55458*02

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	FORD, FORD MOTOR	OSO0LHKL45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634	45	16.02.2026	liegt bei
2	London EV Company Limited	OSO0LHKL45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634	45	16.02.2026	liegt bei
3	Smart Automobile Co., Ltd.	OSO0LHKL45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634	45	16.02.2026	liegt bei
4	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	OSO0LHKL45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634	45	16.02.2026	liegt bei
5	JAGUAR, Jaguar Land Rover Limited, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)	OSO0LHKL45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634	45	16.02.2026	liegt bei
6	LAND ROVER (GB)	OSO0LHKL45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634	45	16.02.2026	liegt bei
7	SMART GmbH	OSO0LHKL45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634	45	16.02.2026	liegt bei
8	POLESTAR PERFORMANCE AB	OSO0LHKL45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634; OSO0LHRA45EH634	45	16.02.2026	liegt bei
9	FIAT	OSO0L8KL28H651; OSO0L8RA28H651	28	16.02.2026	liegt bei
10	ALFA ROMEO S.p.A., FCA	OSO0L8KL28H651; OSO0L8RA28H651	28	16.02.2026	liegt bei
11	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	OSO0L8KL28H651; OSO0L8RA28H651	28	16.02.2026	liegt bei
12	ALFA ROMEO S.p.A., FCA	OSO0L8KL35H651; OSO0L8RA35H651	35	16.02.2026	liegt bei
13	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	OSO0L8KL35H651; OSO0L8RA35H651	35	16.02.2026	liegt bei
14	FIAT	OSO0L8KL35H651; OSO0L8RA35H651	35	16.02.2026	liegt bei

§22 55458*02

15	MG	OSO0L8KL28H571; OSO0L8RA28H571	28	16.02.2026	liegt bei
16	FORD	OSO0L8KL28H571; OSO0L8RA28H571	28	16.02.2026	liegt bei
17	AUDI	OSO0L8KL28H571; OSO0L8RA28H571	28	16.02.2026	liegt bei
18	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL28H571; OSO0L8RA28H571	28	16.02.2026	liegt bei
19	SKODA	OSO0L8KL28H571; OSO0L8RA28H571	28	16.02.2026	liegt bei
20	VOLKSWAGEN	OSO0L8KL28H571; OSO0L8RA28H571	28	16.02.2026	liegt bei
21	SEAT, SEAT, S.A.	OSO0L8KL28H571; OSO0L8RA28H571	28	16.02.2026	liegt bei
22	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL35H571; OSO0L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
23	SKODA	OSO0L8KL35H571; OSO0L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
24	MG	OSO0L8KL35H571; OSO0L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
25	AUDI	OSO0L8KL35H571; OSO0L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
26	VOLKSWAGEN	OSO0L8KL35H571; OSO0L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
27	FORD	OSO0L8KL35H571; OSO0L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
28	SEAT, SEAT, S.A.	OSO0L8KL35H571; OSO0L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
29	MG	OSO0L8KL38EH571; OSO0L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
30	VOLKSWAGEN	OSO0L8KL38EH571; OSO0L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
31	SKODA	OSO0L8KL38EH571; OSO0L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
32	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL38EH571; OSO0L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
33	SEAT, SEAT, S.A.	OSO0L8KL38EH571; OSO0L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
34	AUDI	OSO0L8KL38EH571; OSO0L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
35	MG	OSO0L8KL40AEH571; OSO0L8RA40AEH571	40	16.02.2026	liegt bei
36	SKODA	OSO0L8KL40AEH571; OSO0L8RA40AEH571	40	16.02.2026	liegt bei
37	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL40AEH571; OSO0L8RA40AEH571	40	16.02.2026	liegt bei
38	SEAT, SEAT, S.A.	OSO0L8KL40AEH571; OSO0L8RA40AEH571	40	16.02.2026	liegt bei
39	AUDI	OSO0L8KL40AEH571; OSO0L8RA40AEH571	40	16.02.2026	liegt bei

§22 55458*02

40	VOLKSWAGEN	OSO0L8KL40AEH571; OSO0L8RA40AEH571	40	16.02.2026	liegt bei
41	SEAT, SEAT, S.A.	OSO0L8KL40H571; OSO0L8RA40H571	40	16.02.2026	liegt bei
42	AUDI	OSO0L8KL40H571; OSO0L8RA40H571	40	16.02.2026	liegt bei
43	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL40H571; OSO0L8RA40H571	40	16.02.2026	liegt bei
44	VOLKSWAGEN	OSO0L8KL40H571; OSO0L8RA40H571	40	16.02.2026	liegt bei
45	FORD	OSO0L8KL40H571; OSO0L8RA40H571	40	16.02.2026	liegt bei
46	MG	OSO0L8KL40H571; OSO0L8RA40H571	40	16.02.2026	liegt bei
47	SKODA	OSO0L8KL40H571; OSO0L8RA40H571	40	16.02.2026	liegt bei
48	VOLKSWAGEN	OSO0L8KL45H571; OSO0L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
49	AUDI	OSO0L8KL45H571; OSO0L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
50	SKODA	OSO0L8KL45H571; OSO0L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
51	SEAT, SEAT, S.A.	OSO0L8KL45H571; OSO0L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
52	MG	OSO0L8KL45H571; OSO0L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
53	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
54	SSANGYONG	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
55	MERCEDES	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
56	DB	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
57	DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
58	AUDI	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei

§22 55458*02

59	Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
60	Nissan International S. A.	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
61	VOLKSWAGEN	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
62	Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG	OSO0L8KL35H666; OSO0L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
63	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL35H666; OSO0L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
64	DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	OSO0L8KL35H666; OSO0L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
65	AUDI	OSO0L8KL35H666; OSO0L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
66	KG Mobility Corp.	OSO0L8KL35H666; OSO0L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
67	MERCEDES	OSO0L8KL35H666; OSO0L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
68	DB	OSO0L8KL35H666; OSO0L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
69	Nissan International S. A.	OSO0L8KL35H666; OSO0L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
70	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL40EH666; OSO0L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
71	KG Mobility Corp.	OSO0L8KL40EH666; OSO0L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
72	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	OSO0L8KL40EH666; OSO0L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
73	Nissan International S. A.	OSO0L8KL40EH666; OSO0L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
74	DB	OSO0L8KL40EH666; OSO0L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
75	AUDI	OSO0L8KL40EH666; OSO0L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
76	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	OSO0L8KL40EH666; OSO0L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
77	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	OSO0L8KL40H666; OSO0L8RA40H666	40	16.02.2026	liegt bei
78	KG Mobility Corp.	OSO0L8KL40H666; OSO0L8RA40H666	40	16.02.2026	liegt bei

§22 55458*02

79	DB	OSO0L8KL40H666; OSO0L8RA40H666	40	16.02.2026	liegt bei
80	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	OSO0L8KL40H666; OSO0L8RA40H666	40	16.02.2026	liegt bei
81	AUDI	OSO0L8KL40H666; OSO0L8RA40H666	40	16.02.2026	liegt bei
82	Nissan International S. A.	OSO0L8KL40H666; OSO0L8RA40H666	40	16.02.2026	liegt bei
83	QUATTRO GmbH	OSO0L8KL40H666; OSO0L8RA40H666	40	16.02.2026	liegt bei
84	AUDI	OSO0L8KL45H666; OSO0L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
85	KG Mobility Corp.	OSO0L8KL45H666; OSO0L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
86	Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG	OSO0L8KL45H666; OSO0L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
87	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	OSO0L8KL45H666; OSO0L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
88	SUBARU	OSO0L0KL45H561; OSO0L0RA45H561	45	16.02.2026	liegt bei
89	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION	OSO0L0KL45H561; OSO0L0RA45H561	45	16.02.2026	liegt bei
90	SUZUKI	OSO0L0KL35H601; OSO0L0RA35H601	35	16.02.2026	liegt bei
91	SUBARU CORPORATION	OSO0L0KL35H601; OSO0L0RA35H601	35	16.02.2026	liegt bei
92	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	OSO0L0KL35H601; OSO0L0RA35H601	35	16.02.2026	liegt bei
93	BYD AUTO CO LTD, BYD Auto Industry Company Ltd.	OSO0L0KL35H601; OSO0L0RA35H601	35	16.02.2026	liegt bei
94	SUZUKI	OSO0L0KL45H601; OSO0L0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
95	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	OSO0L0KL45H601; OSO0L0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
96	Tesla Motors Inc.	OSO0L0KL35H641; OSO0L0RA35H641	35	16.02.2026	liegt bei
97	HONDA	OSO0L0KL35H641; OSO0L0RA35H641	35	16.02.2026	liegt bei
98	HONDA	OSO0L0KL45H641; OSO0L0RA45H641	45	16.02.2026	liegt bei
99	HONDA	OSO0L0KL45H641; OSO0L0RA45H641	45	16.02.2026	liegt bei
100	NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	OSO0L0KL35H661; OSO0L0RA35H661	35	16.02.2026	liegt bei
101	AUTOMOBILES DACIA S.A.	OSO0L0KL35H661; OSO0L0RA35H661	35	16.02.2026	liegt bei

§22 55458*02

102	RENAULT	OSO0L0KL35H661; OSO0L0RA35H661	35	16.02.2026	liegt bei
103	RENAULT	OSO0L0KL45H661; OSO0L0RA45H661	45	16.02.2026	liegt bei
104	NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	OSO0L0KL45H661; OSO0L0RA45H661	45	16.02.2026	liegt bei
105	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ)	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
106	CITROEN	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
107	PEUGEOT	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
108	MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
109	MITSUBISHI	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
110	KIA MOTORS (SK)	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
111	MASERATI S.p.A.	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
112	KIA	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
113	FORD	OSO0L0KL35H671; OSO0L0RA35H671	35	16.02.2026	liegt bei
114	KIA MOTORS (SK)	OSO0L0KL45H671; OSO0L0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
115	MAZDA, Mazda Motor Corporation	OSO0L0KL45H671; OSO0L0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
116	KIA	OSO0L0KL45H671; OSO0L0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
117	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR (IND)	OSO0L0KL45H671; OSO0L0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
118	FORD MOTOR	OSO0L0KL35H706; OSO0L0RA35H706	35	16.02.2026	liegt bei
119	FORD MOTOR	OSO0L0KL45H706; OSO0L0RA45H706	45	16.02.2026	liegt bei
120	CHRYSLER (USA)	OSO0L0KL35H716; OSO0L0RA35H716	35	16.02.2026	liegt bei
121	NIO TECHNOLOGY	OSO0L9KL32H626; OSO0L9RA32H626	32	16.02.2026	liegt bei
122	BYD AUTO CO LTD	OSO0L9KL32H641; OSO0L9RA32H641	32	16.02.2026	liegt bei
123	HONDA	OSO0L9KL32H641; OSO0L9RA32H641	32	16.02.2026	liegt bei
124	Tesla Motors Inc.	OSO0L9KL32H641; OSO0L9RA32H641	32	16.02.2026	liegt bei
125	OPEL, OPEL / VAUXHALL	OSO0L9KL32H671; OSO0L9RA32H671	32	16.02.2026	liegt bei

§22 55458*02

126	GM KOREA (ROK)	OSO0L9KL32H671; OSO0L9RA32H671	32	16.02.2026	liegt bei
127	SAAB	OSO0L9KL32H671; OSO0L9RA32H671	32	16.02.2026	liegt bei
128	MG	OSO0L9KL47EH671; OSO0L9RA47EH671	47	16.02.2026	liegt bei
129	BMW, BMW AG	OSO0L9KL32H726; OSO0L9RA32H726	32	16.02.2026	liegt bei
130	BMW AG	OSO0L9KL47EH726; OSO0L9RA47EH726	47	16.02.2026	liegt bei
131	KG Mobility Corp.	OSO0L8KL28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666; OSO0L8RA28H666	28	16.02.2026	liegt bei
132	MAZDA	OSO0L0KL35H601; OSO0L0RA35H601	35	16.02.2026	liegt bei
133	BYD Auto Industry Company Ltd.	OSO0L0KL45H601; OSO0L0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
134	MITSUBISHI	OSO0L0KL35H661; OSO0L0RA35H661	35	16.02.2026	liegt bei
135	LEAPMOTOR	OSO0L0KL35H667; OSO0L0RA35H667	35	16.02.2026	liegt bei
136	XPENG	OSO0L8KL35H601; OSO0L8RA35H601	35	16.02.2026	liegt bei
137	XPENG	OSO0L8KL40H601; OSO0L8RA40H601	40	16.02.2026	liegt bei
138	XPENG	OSO0L8KL45H601; OSO0L8RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei

§22 55458*02

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom Datum 16.02.2026

:Es wird geändert
Verwendungsbereich der Anlagen
4,11,15,17,19,20,23,25,26,29,30,31,34,35,36,39,40,42,44,46,47,48,49,50,52,57,58,59,62,64,65,71,72,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,90,91,92,93,95,100,102,103,104,112,116,117,121,122 wurde aktualisiert.

:Es wird hinzugefügt
Die Radausführung OSO0L0RA35H667 (Anlage 135) kommt neu hinzu.
Die Radausführungen OSO0L8RA35H601, OSO0L8RA40H601 und OSO0L8RA45H601 (Anlage 136 und 138) kommen neu hinzu.
Anlagen 131,132,133,134 neu

TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA

Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 16.02.2026
KUB

§22 55458*02