GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 55455

366-0043-24-WIRD/N2

Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Art: Sonderrad 8 1/2 J X 19 H2

Typ: OSO9L

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55455 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendung der LM-Sonderräder Typ OSO9L (8,5Jx19H2) ist auch in Verbindung mit den LM-Sonderrädern Typ OSO9N (9,5Jx19H2) KBA-Nr. 55454 an der Hinterachse oder mit den LM-Sonderrädern Typ OSO9K (8,0Jx19H2) KBA-Nr. 55456 an der Vorderachse zulässig.
Die in den entsprechenden Gutachten aufgeführten Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Die Kombination unterschiedlicher Radausführungen dieses Radtyps OSO9L ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den Verwendungsbereichen bzgl. der Rad-./Reifenkombinationen zu beachten.
Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch-kreis in mm / -zahl	Mitten-loch in mm	Ein-preß-tiefe in mm	zul. Rad-last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
OSO9L8KL25H651	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø65,1	112/5	65,1	25	780	2223	07/24
OSO9L8KL35H651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65,1	112/5	65,1	35	780	2223	07/24
OSO9L8RA25H651	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø65,1	112/5	65,1	25	780	2223	07/24
OSO9L8RA35H651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65,1	112/5	65,1	35	780	2223	07/24
OSO9L8KL25H571	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	25	780	2223	07/24
OSO9L8KL35H571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	780	2223	07/24
OSO9L8KL38EH571	PCD112 ET38	ohne	112/5	57,1	38	780	2223	07/24
OSO9L8KL45H571	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	45	780	2223	07/24
OSO9L8RA25H571	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	25	760	2284	07/24
OSO9L8RA25H571	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	25	780	2223	07/24
OSO9L8RA35H571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	760	2284	07/24
OSO9L8RA35H571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	780	2223	07/24
OSO9L8RA38EH571	PCD112 ET38	ohne	112/5	57,1	38	760	2284	07/24
OSO9L8RA38EH571	PCD112 ET38	ohne	112/5	57,1	38	780	2223	07/24
OSO9L8RA45H571	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	45	760	2284	07/24

§22 55455*02

OSO9L8RA45H571	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	45	780	2223	07/24
OSO9L8KL35H601	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	35	780	2223	07/24
OSO9L8KL45H601	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	45	780	2223	07/24
OSO9L8RA35H601	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	35	780	2223	07/24
OSO9L8RA45H601	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø60.1	112/5	60,1	45	780	2223	07/24
OSO9L8KL25H666	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	25	780	2223	07/24
OSO9L8KL32EH666	PCD112 ET32	ohne	112/5	66,6	32	780	2223	07/24
OSO9L8KL35H666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	780	2223	07/24
OSO9L8KL40AEH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	780	2223	07/24
OSO9L8KL40EH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	780	2223	07/24
OSO9L8KL45H666	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	45	780	2223	07/24
OSO9L8RA25H666	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	25	755	2297	07/24
OSO9L8RA25H666	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	25	760	2284	07/24
OSO9L8RA25H666	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	25	770	2254	07/24
OSO9L8RA25H666	PCD112 ET25	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	25	780	2223	07/24
OSO9L8RA32EH666	PCD112 ET32	ohne	112/5	66,6	32	770	2254	07/24
OSO9L8RA32EH666	PCD112 ET32	ohne	112/5	66,6	32	780	2223	07/24
OSO9L8RA35H666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	760	2284	07/24
OSO9L8RA35H666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	765	2260	07/24
OSO9L8RA35H666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	770	2254	07/24
OSO9L8RA35H666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	780	2223	07/24
OSO9L8RA40AEH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	770	2254	07/24
OSO9L8RA40AEH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	780	2223	07/24
OSO9L8RA40EH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	765	2260	07/24
OSO9L8RA40EH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	770	2254	07/24
OSO9L8RA40EH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	775	2230	07/24
OSO9L8RA40EH666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	780	2223	07/24
OSO9L8RA45H666	PCD112 ET45	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	45	780	2223	07/24
OSO9L0KL40H561	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0KL45H561	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0RA40H561	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0RA45H561	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0KL40H601	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0KL45H601	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0RA40H601	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0RA45H601	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0KL40H641	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0KL45H641	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0RA40H641	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	40	780	2223	07/24

§22 55455*02

OSO9L0RA45H641	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0KL40H661	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0KL45H661	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0RA40H661	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0RA45H661	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0KL40H667	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø66.7	114,3/5	66,7	40	780	2223	07/24
OSO9L0RA40H667	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø66.7	114,3/5	66,7	40	780	2223	07/24
OSO9L0KL40H671	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0KL45H671	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	780	2223	07/24
OSO9L0RA40H671	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	765	2260	07/24
OSO9L0RA40H671	PCD114.3 ET40	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	40	780	2223	07/24
OSO9L0RA45H671	PCD114.3 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	780	2223	07/24
OSO9L9KL32H601	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø60.1	120/5	60,1	32	780	2223	07/24
OSO9L9RA32H601	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø60.1	120/5	60,1	32	780	2223	07/24
OSO9L9KL32H626	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø62.6	120/5	62,6	32	780	2223	07/24
OSO9L9RA32H626	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø62.6	120/5	62,6	32	780	2223	07/24
OSO9L9KL32H641	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	32	780	2223	07/24
OSO9L9RA32H641	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø64.1	120/5	64,1	32	780	2223	07/24
OSO9L9KL32H671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	780	2223	07/24
OSO9L9KL47EH671	PCD120 ET47	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	47	780	2223	07/24
OSO9L9RA32H671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	780	2223	07/24
OSO9L9RA47EH671	PCD120 ET47	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	47	780	2223	07/24
OSO9L9KL32H726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	780	2223	07/24
OSO9L9KL47EH726	PCD120 ET47	ohne	120/5	72,6	47	780	2223	07/24
OSO9L9RA32H726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	780	2223	07/24
OSO9L9RA47EH726	PCD120 ET47	ohne	120/5	72,6	47	770	2254	07/24
OSO9L9RA47EH726	PCD120 ET47	ohne	120/5	72,6	47	780	2223	07/24

§22 55455*02

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Hersteller : ALCAR WHEELS GmbH
:
: A-1030 Wien

Handelsmarke : DOTZ Sonoma

Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 12,5 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen, eingeprägt bzw. gelasert, siehe Beispiel der Radausführung OSO9L9RA32H726:

	: Außenseite	: Innenseite
Radtyp	: --	: OSO9L
Radausführung	: --	: PCD120 ET32
Radgröße	: --	: 8 1/2 J X 19 H2
Typzeichen	: KBA 55455	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET32
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 07/24
Herkunftsmerkmal	: --	: MIC
Gießereikennzeichnung	: --	: DC
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: --	: DOTZ

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise/Prüfberichte vor:

Berichtart	*Berichtnummer*	*Datum*	*Technischer Dienst*
Technischer Bericht	RP-005896-A0-144	29.08.2024	TÜV NORD

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein (Wuchtgewichte beachten). Um Schäden zu vermeiden ist dies vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges mit den Sonderrädern sicherzustellen!

§22 55455*02

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBl S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

§22 55455*02

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	FCA	OSO9L8KL25H651; OSO9L8RA25H651	25	16.02.2026	liegt bei
2	OPEL, OPEL / VAUXHALL	OSO9L8KL25H651; OSO9L8RA25H651	25	16.02.2026	liegt bei
3	FIAT	OSO9L8KL25H651; OSO9L8RA25H651	25	16.02.2026	liegt bei
4	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	OSO9L8KL25H651; OSO9L8RA25H651	25	16.02.2026	liegt bei
5	ALFA ROMEO S.p.A., FCA	OSO9L8KL35H651; OSO9L8RA35H651	35	16.02.2026	liegt bei
6	SAAB	OSO9L8KL35H651; OSO9L8RA35H651	35	16.02.2026	liegt bei
7	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	OSO9L8KL35H651; OSO9L8RA35H651	35	16.02.2026	liegt bei
8	FIAT	OSO9L8KL35H651; OSO9L8RA35H651	35	16.02.2026	liegt bei
9	OPEL, OPEL / VAUXHALL	OSO9L8KL35H651; OSO9L8RA35H651	35	16.02.2026	liegt bei
10	SKODA	OSO9L8KL25H571; OSO9L8RA25H571; OSO9L8RA25H571	25	16.02.2026	liegt bei
11	QUATTRO GmbH	OSO9L8KL25H571; OSO9L8RA25H571; OSO9L8RA25H571	25	16.02.2026	liegt bei
12	VOLKSWAGEN	OSO9L8KL25H571; OSO9L8RA25H571; OSO9L8RA25H571	25	16.02.2026	liegt bei
13	QUATTRO GmbH	OSO9L8KL25H571; OSO9L8RA25H571; OSO9L8RA25H571	25	16.02.2026	liegt bei
14	AUDI AG	OSO9L8KL25H571; OSO9L8RA25H571; OSO9L8RA25H571	25	16.02.2026	liegt bei
15	AUDI	OSO9L8KL25H571; OSO9L8RA25H571; OSO9L8RA25H571	25	16.02.2026	liegt bei
16	SEAT, S.A.	OSO9L8KL25H571; OSO9L8RA25H571; OSO9L8RA25H571	25	16.02.2026	liegt bei
17	MG	OSO9L8KL25H571; OSO9L8RA25H571; OSO9L8RA25H571	25	16.02.2026	liegt bei

§22 55455*02

18	FORD	OSO9L8KL35H571; OSO9L8RA35H571; OSO9L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
19	AUDI AG	OSO9L8KL35H571; OSO9L8RA35H571; OSO9L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
20	AUDI	OSO9L8KL35H571; OSO9L8RA35H571; OSO9L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
21	SKODA	OSO9L8KL35H571; OSO9L8RA35H571; OSO9L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
22	SEAT, SEAT, S.A.	OSO9L8KL35H571; OSO9L8RA35H571; OSO9L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
23	VOLKSWAGEN	OSO9L8KL35H571; OSO9L8RA35H571; OSO9L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
24	MG	OSO9L8KL35H571; OSO9L8RA35H571; OSO9L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
25	QUATTRO GmbH	OSO9L8KL35H571; OSO9L8RA35H571; OSO9L8RA35H571	35	16.02.2026	liegt bei
26	MG	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
27	FORD	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
28	VOLKSWAGEN	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
29	SEAT, SEAT, S.A.	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
30	QUATTRO GmbH	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
31	BENTLEY	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
32	SKODA	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
33	AUDI	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei
34	AUDI AG	OSO9L8KL38EH571; OSO9L8RA38EH571; OSO9L8RA38EH571	38	16.02.2026	liegt bei

§22 55455*02

35	VOLKSWAGEN	OSO9L8KL45H571; OSO9L8RA45H571; OSO9L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
36	AUDI	OSO9L8KL45H571; OSO9L8RA45H571; OSO9L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
37	SEAT, SEAT, S.A.	OSO9L8KL45H571; OSO9L8RA45H571; OSO9L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
38	QUATTRO GmbH	OSO9L8KL45H571; OSO9L8RA45H571; OSO9L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
39	SKODA	OSO9L8KL45H571; OSO9L8RA45H571; OSO9L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
40	AUDI AG	OSO9L8KL45H571; OSO9L8RA45H571; OSO9L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
41	MG	OSO9L8KL45H571; OSO9L8RA45H571; OSO9L8RA45H571	45	16.02.2026	liegt bei
42	PORSCHE	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei
43	SSANGYONG	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei
44	DB	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei
45	AUDI AG, QUATTRO GmbH	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei
46	DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei
47	Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei

§22 55455*02

48	Nissan International S. A.	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei
49	AUDI	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei
50	MERCEDES	OSO9L8KL25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666; OSO9L8RA25H666	25	16.02.2026	liegt bei
51	QUATTRO GmbH	OSO9L8KL32EH666; OSO9L8RA32EH666; OSO9L8RA32EH666	32	16.02.2026	liegt bei
52	AUDI	OSO9L8KL32EH666; OSO9L8RA32EH666; OSO9L8RA32EH666	32	16.02.2026	liegt bei
53	MERCEDES	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
54	Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
55	AUDI	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
56	SSANGYONG	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
57	Nissan International S. A.	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
58	KG Mobility Corp.	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei

§22 55455*02

59	DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
60	DB	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
61	QUATTRO GmbH	OSO9L8KL35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666; OSO9L8RA35H666	35	16.02.2026	liegt bei
62	AUDI	OSO9L8KL40AEH666; OSO9L8RA40AEH666; OSO9L8RA40AEH666	40	16.02.2026	liegt bei
63	QUATTRO GmbH	OSO9L8KL40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
64	AUDI	OSO9L8KL40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
65	DB	OSO9L8KL40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
66	KG Mobility Corp.	OSO9L8KL40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
67	Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG	OSO9L8KL40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
68	Nissan International S. A.	OSO9L8KL40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei

§22 55455*02

69	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	OSO9L8KL40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666; OSO9L8RA40EH666	40	16.02.2026	liegt bei
70	KG Mobility Corp.	OSO9L8KL45H666; OSO9L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
71	Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG	OSO9L8KL45H666; OSO9L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
72	Nissan International S. A.	OSO9L8KL45H666; OSO9L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
73	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	OSO9L8KL45H666; OSO9L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
74	AUDI	OSO9L8KL45H666; OSO9L8RA45H666	45	16.02.2026	liegt bei
75	SUBARU	OSO9L0KL40H561; OSO9L0RA40H561	40	16.02.2026	liegt bei
76	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION	OSO9L0KL40H561; OSO9L0RA40H561	40	16.02.2026	liegt bei
77	SUBARU	OSO9L0KL45H561; OSO9L0RA45H561	45	16.02.2026	liegt bei
78	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION	OSO9L0KL45H561; OSO9L0RA45H561	45	16.02.2026	liegt bei
79	BYD AUTO CO LTD, BYD Auto Industry Company Ltd.	OSO9L0KL40H601; OSO9L0RA40H601	40	16.02.2026	liegt bei
80	SUZUKI	OSO9L0KL40H601; OSO9L0RA40H601	40	16.02.2026	liegt bei
81	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	OSO9L0KL40H601; OSO9L0RA40H601	40	16.02.2026	liegt bei
82	SUBARU CORPORATION	OSO9L0KL40H601; OSO9L0RA40H601	40	16.02.2026	liegt bei
83	SUZUKI	OSO9L0KL45H601; OSO9L0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
84	TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	OSO9L0KL45H601; OSO9L0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
85	HONDA	OSO9L0KL40H641; OSO9L0RA40H641	40	16.02.2026	liegt bei
86	Tesla Motors Inc.	OSO9L0KL40H641; OSO9L0RA40H641	40	16.02.2026	liegt bei
87	HONDA	OSO9L0KL45H641; OSO9L0RA45H641	45	16.02.2026	liegt bei
88	HONDA	OSO9L0KL45H641; OSO9L0RA45H641	45	16.02.2026	liegt bei
89	NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	OSO9L0KL40H661; OSO9L0RA40H661	40	16.02.2026	liegt bei
90	RENAULT	OSO9L0KL40H661; OSO9L0RA40H661	40	16.02.2026	liegt bei

§22 55455*02

91	AUTOMOBILES DACIA S.A.	OSO9L0KL40H661; OSO9L0RA40H661	40	16.02.2026	liegt bei
92	RENAULT	OSO9L0KL45H661; OSO9L0RA45H661	45	16.02.2026	liegt bei
93	NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	OSO9L0KL45H661; OSO9L0RA45H661	45	16.02.2026	liegt bei
94	MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe	OSO9L0KL40H671; OSO9L0RA40H671; OSO9L0RA40H671	40	16.02.2026	liegt bei
95	KIA MOTORS (SK)	OSO9L0KL40H671; OSO9L0RA40H671; OSO9L0RA40H671	40	16.02.2026	liegt bei
96	MITSUBISHI	OSO9L0KL40H671; OSO9L0RA40H671; OSO9L0RA40H671	40	16.02.2026	liegt bei
97	PEUGEOT	OSO9L0KL40H671; OSO9L0RA40H671; OSO9L0RA40H671	40	16.02.2026	liegt bei
98	CHRYSLER (USA)	OSO9L0KL40H671; OSO9L0RA40H671; OSO9L0RA40H671	40	16.02.2026	liegt bei
99	CITROEN	OSO9L0KL40H671; OSO9L0RA40H671; OSO9L0RA40H671	40	16.02.2026	liegt bei
100	KIA	OSO9L0KL40H671; OSO9L0RA40H671; OSO9L0RA40H671	40	16.02.2026	liegt bei
101	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	OSO9L0KL40H671; OSO9L0RA40H671; OSO9L0RA40H671	40	16.02.2026	liegt bei
102	MAZDA, Mazda Motor Corporation	OSO9L0KL45H671; OSO9L0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
103	KIA	OSO9L0KL45H671; OSO9L0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
104	KIA MOTORS (SK)	OSO9L0KL45H671; OSO9L0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
105	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	OSO9L0KL45H671; OSO9L0RA45H671	45	16.02.2026	liegt bei
106	TOYOTA	OSO9L9KL32H601; OSO9L9RA32H601	32	16.02.2026	liegt bei
107	NIO TECHNOLOGY	OSO9L9KL32H626; OSO9L9RA32H626	32	16.02.2026	liegt bei
108	Tesla Motors Inc.	OSO9L9KL32H641; OSO9L9RA32H641	32	16.02.2026	liegt bei

§22 55455*02

109	BYD AUTO CO LTD	OSO9L9KL32H641; OSO9L9RA32H641	32	16.02.2026	liegt bei
110	OPEL, OPEL / VAUXHALL	OSO9L9KL32H671; OSO9L9RA32H671	32	16.02.2026	liegt bei
111	SAAB	OSO9L9KL32H671; OSO9L9RA32H671	32	16.02.2026	liegt bei
112	GM KOREA (ROK)	OSO9L9KL32H671; OSO9L9RA32H671	32	16.02.2026	liegt bei
113	MG	OSO9L9KL47EH671; OSO9L9RA47EH671	47	16.02.2026	liegt bei
114	BMW, BMW AG	OSO9L9KL32H726; OSO9L9RA32H726	32	16.02.2026	liegt bei
115	BMW AG	OSO9L9KL47EH726; OSO9L9RA47EH726; OSO9L9RA47EH726	47	16.02.2026	liegt bei
116	MAZDA	OSO9L0KL40H601; OSO9L0RA40H601	40	16.02.2026	liegt bei
117	BYD Auto Industry Company Ltd.	OSO9L0KL45H601; OSO9L0RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei
118	LEAPMOTOR	OSO9L0KL40H667; OSO9L0RA40H667	40	16.02.2026	liegt bei
119	XPENG	OSO9L8KL35H601; OSO9L8RA35H601	35	16.02.2026	liegt bei
120	XPENG	OSO9L8KL45H601; OSO9L8RA45H601	45	16.02.2026	liegt bei

§22 55455*02

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom Datum 16.02.2026

:Es wird geändert
Verwendungsbereich der Anlagen
4,10,12,15,17,20,21,23,24,26,28,32,33,35,36,39,41,46,47,49,52,54,55,58,59,62,
64,66,67,69,70,71,73,74,76,78,79,81,82,89,90,92,93,100,101,103,105,107,109
wurde aktualisiert.

:Es wird hinzugefügt
Die Radausführung OSO9L0RA40H667 (Anlage 118) kommt neu hinzu.
Die Radausführungen OSO9L8RA35H601 und OSO9L8RA45H601 (Anlage 119 und 120) kommen neu hinzu.
Anlagen 116,117 neu

TÜV AUSTRIA GMBH TÜV AUSTRIA

Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 16.02.2026
KUB

§22 55455*02